

# NX8 2.5-20X50MM F1 RIFLE SCOPES - NIGHTFORCE NX8 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED MIL-XT RETICLE BLACK

[Optica](#) > [Visores](#) > [Visores para Arma larga](#)

El visor NX8 2.5-20x50 F1 es un visor ultra compacto y muy capaz. Basándose en la legendaria durabilidad de la familia NXS de Nightforce, el NX8 añade rendimiento de primer plano focal con un rango de zoom de 8x en un paquete pequeño. Este amplio rango de zoom permite compromisos rápidos a corta distancia, así como la capacidad de detectar, identificar y comprometer objetivos a larga distancia. Otras características incluyen el ajuste de elevación ZeroStop para un rápido retorno a cero. El objetivo de 50 mm está optimizado para resolución y transmisión de luz, con un ajuste de paralaje que llega hasta 11 yardas. El PTL (Power Throw Lever) integrado hace que los cambios de potencia sean rápidos y fáciles. El rendimiento disponible en un tamaño tan compacto hace que el NX8 2.5-20x50 F1 sea una elección perfecta para tu rifle de precisión semiautomático favorito o rifle de cerrojo compacto. Rango de zoom de 8x Iluminación roja y verde 32 MRAD/110 MOA de elevación total 23 MRAD/80 MOA de deriva total Cristales ED Paralaje de 11 yardas a infinito ZeroStop para elevación Deriva con tapa



## Atributos

- Nombre: **NIGHTFORCE NX8 2.5-20X50MM FFP ILLUMINATED MIL-XT RETICLE BLACK**
- Fabricante: **NIGHTFORCE**
- N.º de producto: 524000270
- N.º fabr.: C632
- Acabado: Black
- Batería: CR-2032
- Click Value: 0.1 MRAD
- Click Value: 0.1 MRAD
- Eye Relief: 3.44"
- Focal Plane: First
- Illumination: Yes
- Longitud: 12"
- Max Magnification: 20x
- Min. Magnification: 2.5x
- Model Number: NX8
- Peso: 28.3 oz
- Reticula: MIL-XT
- Tamaño Objetivo: 50mm
- Tamaño tubo: 30mm
- Peso de entrega: 1.361kg
- Altura de envío: 152mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 432mm
- UPC: 847362017167

## Detalles del artículo

Este producto contiene una batería.

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A504.a

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Visor NX8 2.520X50MM F1](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Visor NX8 2.520X50MM F1

## Introducción

Gracias por elegir el visor NX8 2.520X50MM F1 de Nightforce. Este visor ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una durabilidad legendaria. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y pautas de disposición.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el visor.
- Mantén el visor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el visor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el visor muestra signos de daño, no lo uses y contacta a un profesional para su revisión.
- Utiliza el visor solo para el propósito para el que fue diseñado.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este visor está diseñado para ser utilizado en rifles de precisión. No lo uses de forma inadecuada o en condiciones para las que no fue diseñado.
- **Condiciones Climáticas:** Evita exponer el visor a condiciones extremas de temperatura o humedad. Almacénalo en un lugar seco y fresco.
- **Mantenimiento:** Limpia el visor con un paño suave y seco. No uses productos químicos agresivos que puedan dañar las lentes.
- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el visor esté correctamente montado en el rifle antes de usarlo. Un montaje inadecuado puede resultar en un mal funcionamiento o accidentes.
- **Uso de Iluminación:** Si utilizas la función de iluminación, asegúrate de que esté apagada cuando no esté en uso para conservar la batería.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### Instalación del Visor

1. **Verifica el Paquete:** Asegúrate de que todas las piezas estén presentes antes de comenzar la instalación.
2. **Montaje:**
  - Utiliza un soporte compatible con el tamaño del tubo de 30 mm.
  - Asegúrate de que el visor esté nivelado y alineado correctamente con el cañón del rifle.
  - Aprieta los tornillos del soporte de manera uniforme para evitar que se desplace.
3. **Ajuste de Elevación y Deriva:** Configura el ajuste de elevación y deriva según las especificaciones de tu rifle. Utiliza el ZeroStop para un retorno rápido a cero.

### Uso del Visor

1. **Encendido de la Iluminación:** Para activar la iluminación, gira el control correspondiente hasta el nivel deseado.
2. **Ajuste de Magnificación:** Utiliza el PTL (Power Throw Lever) para cambiar rápidamente entre los niveles de magnificación.
3. **Ajuste de Paralelismo:** Ajusta el paralelismo según la distancia del objetivo, desde 11 yardas hasta infinito.
4. **Seguridad Durante el Disparo:** Siempre verifica que el área esté despejada antes de disparar. Asegúrate de que el rifle esté en una posición segura.

## Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el visor, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos electrónicos.
- Si el visor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso del visor NX8 2.520X50MM F1, te recomendamos que contactes a un profesional o al fabricante para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo (NX8) y cualquier información relevante sobre tu compra.

## **Conclusión**

La seguridad es una prioridad al usar el visor NX8 2.520X50MM F1. Siguiendo estas pautas y precauciones, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu producto. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre seguridad y recalls a través de plataformas oficiales.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)