

BRASS-SMITH POWDER MEASURE STAND - LYMAN BRASS-SMITH POWDER MEASURE STAND

[Recarga](#) > [Manejo de pólvora](#) > [Accesorios para medidas de pólvora](#)

Un soporte rediseñado para tu medidor de pólvora

La marca Brass Smith de Lyman Products ha ofrecido equipos de recarga de primera línea a los recargadores durante décadas, y la compañía ha mantenido su posición en el mundo de la recarga escuchando a sus clientes. Después de recibir solicitudes de los consumidores, la empresa rediseñó su soporte para medidor de pólvora Brass-Smith para ofrecer más opciones al recargador de hoy. Cada soporte para medidor de pólvora Brass-Smith de Lyman Products ahora está diseñado para permitir a los usuarios montar el soporte en un banco o en una pared. La unidad cuenta con roscas estándar de 7/8-14 TPI y coloca un medidor de pólvora lo suficientemente alto como para permitir que los casquillos se coloquen debajo del tubo de caída. Cada soporte está construido de aluminio fundido a presión.



Atributos

- Nombre: [LYMAN BRASS-SMITH POWDER MEASURE STAND](#)
- Fabricante: [LYMAN](#)
- N.º de producto: 539000034
- N.º fabr.: 7767788
- Peso de entrega: 0.642kg
- Altura de envío: 76mm
- Ancho de envío: 140mm
- Longitud de envío: 203mm
- UPC: 011516577887

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Medidor de Pólvora BrassSmith](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Medidor de Pólvora BrassSmith

Introducción

Gracias por elegir el soporte para medidor de pólvora BrassSmith de Lyman Products. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de recarga segura y eficiente. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu protección y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de utilizar el soporte, asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada.
- Usa el soporte solo para los fines previstos.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y animales.
- Verifica regularmente el soporte para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si notas alguna anomalía, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté montado firmemente en un banco o pared antes de usarlo.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para el montaje.
- **Carga de Pólvora:** Nunca sobrecargues el medidor de pólvora. Sigue las especificaciones del fabricante.
- **Protección Personal:** Usa gafas de seguridad y guantes adecuados al manipular pólvora.
- **Ventilación:** Asegúrate de que el área esté bien ventilada al trabajar con pólvora.
- **Almacenamiento:** Guarda la pólvora y otros materiales en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas Necesarias:** Reúne herramientas como un taladro, tornillos y un destornillador.
2. **Elección de Ubicación:** Selecciona un lugar adecuado en tu banco de trabajo o pared donde el soporte pueda ser montado de manera segura.
3. **Marcado:** Marca los puntos donde se realizarán los agujeros para los tornillos.
4. **Perforación:** Perfora los agujeros según las marcas.
5. **Montaje:** Coloca el soporte en su lugar y atornilla firmemente.
6. **Verificación:** Asegúrate de que el soporte esté firme y seguro antes de usarlo.

Uso

1. **Colocación del Medidor:** Asegúrate de que el medidor de pólvora esté correctamente instalado en el soporte.
2. **Ajuste de Altura:** Ajusta la altura del medidor para que los casquillos se coloquen cómodamente debajo del tubo de caída.
3. **Verificación Final:** Antes de cada uso, verifica que todo esté en su lugar y funcionando correctamente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje y la eliminación de productos de metal.
- Si el soporte presenta daños, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, dirígete a la información de contacto proporcionada en la documentación del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que seguir estas instrucciones y precauciones es fundamental para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Gracias por elegir el soporte para medidor de pólvora BrassSmith de Lyman Products.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es