

CUSTOM FIT LOADING BLOCK - LYMAN CUSTOM FIT LOADING BLOCK .485 CALIBER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Bandejas](#)

Cuando se trata de preparar cartuchos para recarga, el Lyman Custom-Fit Loading Block es una de las mejores opciones en el mercado, diseñado para adaptarse a una amplia variedad de casquillos. Los bloques están moldeados en polímero de alta resistencia y sostienen 50 cartuchos cada uno. Hay opciones disponibles en seis tamaños diferentes, que van desde el calibre .338 hasta el calibre .615, permitiendo casi cualquier cartucho en el mercado.



Atributos

- Nombre: [LYMAN CUSTOM FIT LOADING BLOCK .485 CALIBER](#)
- Fabricante: [LYMAN](#)
- N.º de producto: 539000091
- N.º fabr.: 7728092
- Cartucho: 284 Winchester, 25-06 Remington, 250 Savage, 220 Swift, 280 Remington, 300 Savage, 22 BR (Benchrest) Remington, 225 Winchester, 22-250 Remington, 243 Winchester, 270 Winchester, 257 Roberts, 30-06 Spring
- Material: Polymer
- Rounds Held: 50
- Peso de entrega: 0.1kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 011516780928

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber

Introducción

Gracias por elegir el Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber. Este producto está diseñado para ayudarte a preparar cartuchos de manera segura y eficiente. Para garantizar un uso seguro y evitar accidentes, es fundamental que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Loading Block fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto, que es sostener cartuchos para recarga.
- Inspecciona el Loading Block regularmente en busca de daños o desgastes. Si encuentras algún problema, deja de usarlo inmediatamente.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Loading Block en un área bien iluminada y ventilada.
- No sobrecargues el Loading Block, ya que puede comprometer su integridad y seguridad.
- Asegúrate de que los cartuchos estén completamente asentados en el bloque antes de proceder con la recarga.
- Evita el contacto con sustancias químicas agresivas que puedan dañar el material de polímero.
- Almacena el Loading Block en un lugar seco y fresco para evitar la deformación del material.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Elige una superficie plana y estable para trabajar.
- Asegúrate de que no haya objetos peligrosos o inflamables cerca.

2. Colocación del Loading Block

- Coloca el Loading Block en la superficie de trabajo.
- Asegúrate de que esté en una posición firme y no se deslice.

3. Carga de Cartuchos

- Selecciona los cartuchos que deseas recargar, asegurándote de que sean compatibles con el Loading Block.
- Inserta cada cartucho en el bloque, asegurándote de que queden bien ajustados.

4. Verificación

- Antes de comenzar el proceso de recarga, verifica que todos los cartuchos estén correctamente colocados y que no haya obstrucciones.

5. Proceso de Recarga

- Sigue las instrucciones del fabricante para la recarga de cartuchos.
- Evita realizar el proceso de recarga si hay distracciones o si no estás completamente concentrado.

6. Limpieza y Mantenimiento

- Despues de usar el Loading Block, límpialo con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo.
- No uses productos químicos agresivos para limpiar el bloque.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el Loading Block, verifica las normativas locales sobre el desecho de productos de polímero.
- Si es posible, recicla el material en un centro de reciclaje adecuado.
- No arrojes el producto en la basura común si hay opciones de reciclaje disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional relacionada con la seguridad del producto o su uso, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del Lyman CustomFit Loading Block .485 Caliber.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es