

POWDER MEASURE BAFFLE - REDDING POWDER MEASURE BAFFLE

[Recarga](#) > [Manejo de polvora](#) > [Accesorios para medidas de polvora](#)

El baffel del medidor de pólvora Redding mantiene una cantidad constante de pólvora por encima de la cámara de medición, sin importar el nivel de pólvora en el depósito.



Atributos

- Nombre: [REDDING POWDER MEASURE BAFFLE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749000379
- N.º fabr.: 03080
- Peso de entrega: 0.032kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 51mm
- UPC: 611760030802

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad del Baffle del Medidor de Pólvora Redding
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad del Baffle del Medidor de Pólvora Redding

Introducción

Gracias por elegir el Baffle del Medidor de Pólvora Redding. Este producto está diseñado para mantener una cantidad constante de pólvora por encima de la cámara de medición, asegurando mediciones precisas sin importar el nivel de pólvora en el depósito. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- No uses el producto si está dañado o no funciona correctamente.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos revisando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el baffle en un área bien ventilada para evitar inhalar partículas de polvo.
- Evita sobrellevar el depósito de pólvora para prevenir derrames y posibles peligros.
- No intentes modificar o alterar el producto de ninguna manera.
- Asegúrate de que el baffle esté bien sujetado al medidor de pólvora antes de usarlo.
- Usa equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Coloca el medidor de pólvora sobre una superficie estable y nivelada.
- Asegúrate de que el depósito de pólvora esté limpio y libre de obstrucciones.
- Sujeta el baffle de forma segura en la parte superior del medidor de pólvora, asegurando un ajuste ceñido.

2. Uso:

- Llena el depósito de pólvora con la pólvora adecuada para tu uso previsto.
- Permite que el baffle se asiente y estabilice antes de tomar mediciones.
- Usa el dispositivo de medición para dispensar la cantidad deseada de pólvora, asegurando que el baffle permanezca en su lugar durante la operación.
- Después de usar, vacía cualquier pólvora restante del depósito y limpia el baffle y el medidor a fondo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre el Baffle del Medidor de Pólvora Redding, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque de tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Siguiendo estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Baffle del Medidor de Pólvora Redding.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es