

DIE DECAPPING UNITS - FORSTER PRODUCTS, INC. SIZING DIE DECAPPING UNIT .257 WEATHERBY MAG

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

Conjuntos de decapado de repuesto para los dies de tamaño completo y de cuello de Forster. Estos conjuntos incluyen la varilla de decapado, el buje del husillo y la tuerca de bloqueo, la bola expansora y el pin de decapado correcto. Todos incluyen el E-Z Expander exclusivo de los dies de Forster.



Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. SIZING DIE DECAPPING UNIT .257 WEATHERBY MAG](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 749001790
- N.º fabr.: DIESZRDCUN257WBYM
- Cartucho: 257 Weatherby Magnum
- Estilo: -
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 91mm
- Longitud de envío: 124mm
- UPC: 757253997563

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para UNIDADES DE DECAPADO](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para UNIDADES DE DECAPADO

Introducción

Gracias por elegir la Unidad de Decapado de Tamaño Forster para .257 Weatherby Magnum. Este producto está diseñado para ayudarte a decapar de manera segura y efectiva los cartuchos durante el recargado. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo asociado con el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, alejado de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente el ensamblaje de decapado en busca de signos de desgaste o daño.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad al manejar equipos de recarga.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Maneja la unidad de decapado con cuidado para evitar lesiones por componentes afilados.
- Asegúrate de que la unidad esté firmemente sujeta a la prensa de recarga antes de usarla.
- No utilices la unidad de decapado con cartuchos incompatibles.
- Mantén las manos y el cuerpo alejados del área de decapado durante la operación.
- Nunca intentes modificar o alterar la unidad de decapado.
- Sigue los procedimientos adecuados para la eliminación de los cebos gastados y otros materiales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar el proceso de instalación.
- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y libre de residuos.

2. Instalación:

- Retira el ensamblaje de decapado existente de tu Die de Tamaño Completo o Die de Cuello Forster.
- Inserta el nuevo ensamblaje de decapado en el die, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Asegura el ensamblaje usando la tuerca de bloqueo y el buje del husillo, asegurándote de que esté bien apretado.
- Adjunta la bola expansora a la varilla de decapado si no está instalada.

3. Uso:

- Coloca un cartucho en el soporte de la prensa de recarga.
- Opera la prensa para elevar el vástago, permitiendo que el pin de decapado entre en el bolsillo del cebador.
- Continúa operando la prensa hasta que el proceso de decapado esté completo.
- Inspecciona los cartuchos decapados en busca de cualquier residuo o daño.

4. Postuso:

- Limpia la unidad de decapado después de usarla para eliminar cualquier residuo.
- Almacena la unidad en su embalaje original o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina los cebos gastados y cualquier otro material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales para los componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso de la UNIDAD DE DECAPADO, por favor contacta a tu distribuidor local o visita el sitio web de Forster para más información.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Unidad de Decapado de Tamaño Forster. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las mejores prácticas mientras recargas. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es