

# LOCK-N-LOAD PRESS CONVERSION & BUSHINGS - HORNADY LOCK-N-LOAD DIE BUSHINGS 3/PACK

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas estacion](#)

Maximiza tu tiempo de recarga con el sistema de casquillos de cambio rápido Lock-N-Load. El sistema de recarga Lock-N-Load es un sistema de casquillos de cambio rápido patentado que te permite cambiar los dies con un simple movimiento de muñeca. Con la tecnología Lock-N-Load en tu prensa de recarga, puedes detenerte, cambiar los dies y comenzar a recargar otro calibre en SEGUNDOS.



## Atributos

- Nombre: [HORNADY LOCK-N-LOAD DIE BUSHINGS 3/PACK](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749002177
- N.º fabr.: 044093
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 36mm
- Ancho de envío: 97mm
- Longitud de envío: 155mm
- UPC: 090255440935

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Casquillos de Cambio Rápido LockNLoad](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Casquillos de Cambio Rápido LockNLoad

## Introducción

Gracias por elegir el sistema de casquillos de cambio rápido LockNLoad de Hornady. Este producto ha sido diseñado para maximizar tu tiempo de recarga y facilitar el cambio de dies. Sin embargo, como con cualquier equipo de recarga, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad y el uso adecuado del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- Utiliza siempre el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- No uses el producto si está dañado o si falta alguna pieza.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar o cambiar los dies.
- Asegúrate de que los dies estén correctamente fijados antes de comenzar la recarga.
- No fuerces el sistema de casquillos; si sientes resistencia, verifica que no haya obstrucciones.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manejar materiales de recarga.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y revisa el equipo.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Sistema de Casquillos:

- Asegúrate de que la prensa esté apagada.
- Retira cualquier die existente de la prensa.
- Toma el casquillo LockNLoad y colócalo en la prensa, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Inserta el die en el casquillo y asegúralo en su lugar.

### 2. Uso del Sistema de Casquillos:

- Con la prensa encendida, comienza el proceso de recarga.
- Para cambiar de die, simplemente gira el casquillo LockNLoad con un movimiento de muñeca.
- Asegúrate de que el nuevo die esté correctamente instalado antes de continuar.

### 3. Finalización del Proceso:

- Una vez que hayas terminado de recargar, apaga la prensa.
- Desmonta el die y el casquillo si es necesario, y guárdalos en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Si el producto ya no es necesario o está dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y materiales peligrosos.
- No arrojes el producto en la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el producto o para reportar cualquier problema de seguridad, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siempre mantén un enfoque proactivo en la seguridad y sigue estas pautas para disfrutar de una experiencia de recarga segura y eficiente.



# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)