

POWDER TRICKLER - REDDING POWDER TRICKLER

[Recarga](#) > [Manejo de polvora](#) > [Graneador de polvora](#)

El Powder Trickler de Redding funciona extremadamente bien. Gira la perilla y puedes añadir pólvora a tu balanza uno o dos gránulos a la vez. Aumenta rápidamente y con precisión las cargas que están por debajo del peso. El Trickler pesa una libra completa, por lo que no se moverá por la mesa mientras lo usas.



Atributos

- Nombre: [REDDING POWDER TRICKLER](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749003092
- N.º fabr.: 05000
- Peso de entrega: 0.476kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 91mm
- Longitud de envío: 94mm
- UPC: 611760050008

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Powder Trickler Redding](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Powder Trickler Redding

Introducción

El Powder Trickler de Redding es una herramienta diseñada para facilitar la carga de pólvora en balanzas, permitiendo añadir uno o dos gránulos a la vez con precisión. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de uso.
- Mantén el Powder Trickler fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para verificar que no haya daños.
- Si notas algún daño o mal funcionamiento, deja de usarlo y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de Pólvora:** La pólvora es un material inflamable. Mantén el Powder Trickler alejado de fuentes de ignición.
- **Carga de Pólvora:** Añade pólvora lentamente para evitar derrames. No sobrecargues la balanza.
- **Superficie de Trabajo:** Utiliza el Powder Trickler en una superficie plana y estable para evitar que se vuelque.
- **Almacenamiento:** Guarda el Powder Trickler en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol y de fuentes de calor.
- **Uso Personal:** No uses el Powder Trickler si estás cansado o distraído.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Colocación:** Coloca el Powder Trickler en una superficie plana y estable.
2. **Preparación:** Asegúrate de que la balanza esté calibrada y lista para su uso.
3. **Carga de Pólvora:**
 - Gira la perilla del Powder Trickler para añadir pólvora a la balanza.
 - Hazlo lentamente, añadiendo uno o dos gránulos a la vez.
 - Verifica el peso en la balanza antes de continuar.
4. **Finalización:** Una vez que hayas alcanzado el peso deseado, retira el Powder Trickler y asegúrate de que no queden residuos de pólvora en la superficie de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Si el Powder Trickler está dañado y no puede ser reparado, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes pólvora en la basura común. Consulta con las autoridades locales para la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, contacta al fabricante o consulta la plataforma de Seguridad de la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra.

Recuerda que seguir estas pautas no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Utiliza el Powder Trickler de Redding de manera responsable y disfruta de su eficacia en la carga de pólvora.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es