

# WILSON PISTOL MAX CASE GAGES - L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SUPER AUTO

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El uso más importante de un medidor de casquillos es para configurar los dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"-14. Un error común al recargar es sobredimensionar tu latón. El cabezal de las cápsulas disparadas se puede medir rápida y precisamente utilizando esta herramienta y un calibrador. Medidores Pistol Max: Se utilizan para verificar todas las dimensiones críticas del casquillo de la pistola: diámetro de la boca, diámetro de la base, grosor y diámetro del reborde, longitud total del casquillo y diámetro de la bala.



## Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON PISTOL MAX GAGE 38 SUPER AUTO](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749003097
- N.º fabr.: PMG-38U
- Cartucho: 38 Super
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 30mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 84mm

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el medidor de casquillos WILSON PISTOL MAX CASE GAGES. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a verificar las dimensiones críticas de los casquillos de pistola, asegurando una recarga segura y efectiva. Es fundamental seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el medidor.
- Siempre utiliza el medidor en un área bien iluminada y limpia.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- No uses el medidor si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.
- Consulta actualizaciones de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el medidor esté calibrado correctamente antes de cada uso.
- Utiliza el medidor solo para el propósito previsto, que es medir casquillos de pistola.
- No fuerces el medidor al medir; aplica una presión suave y constante.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y limpias al manipular el medidor.
- Almacena el medidor en un lugar seguro y seco, lejos de fuentes de humedad y calor.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Medidor:

- Retira el medidor de su embalaje.
- Inspecciona el medidor para asegurarte de que no haya daños visibles.

### 2. Calibración:

- Antes de usar, calibra el medidor siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que todas las partes móviles funcionen sin problemas.

### 3. Uso del Medidor:

- Coloca el casquillo que deseas medir en el medidor.
- Asegúrate de que el casquillo esté en la posición correcta.
- Cierra el medidor suavemente para tomar la medida.
- Lee las dimensiones críticas: diámetro de la boca, diámetro de la base, grosor y diámetro del reborde, longitud total del casquillo y diámetro de la bala.

### 4. Finalización:

- Retira el casquillo del medidor.
- Limpia el medidor con un paño seco después de cada uso.
- Guarda el medidor en su estuche o en un lugar seguro.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el medidor, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de medición y herramientas.
- Considera reciclar el medidor si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para obtener asistencia adicional, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Es importante tener un contacto disponible en la UE para abordar cualquier inquietud relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo de tu WILSON PISTOL MAX CASE GAGES.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)