

# BODY DIES - REDDING 30-06 SPRINGFIELD BODY DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los Body Dies están diseñados para redimensionar completamente el cuerpo de la vaina, ajustar la posición del hombro para un correcto alojamiento, pero no redimensionar el cuello en absoluto. Están fabricados sin piezas internas y están destinados a redimensionar vainas que se han vuelto cada vez más difíciles de alojar después de disparos repetidos. Después de usar un body die, la vaina debe pasar por el neck die para lograr la tensión adecuada en el cuello. Se venden por separado o como parte de un conjunto.



## Atributos

- Nombre: [REDDING 30-06 SPRINGFIELD BODY DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749003791
- N.º fabr.: 75148
- Cartucho: 30-06 Springfield
- Tipo de die: Cuerpo de los dies
- Peso de entrega: 0.181kg
- Altura de envío: 46mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 132mm
- UPC: 611760751486

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el BODY DIES REDDING 3006 SPRINGFIELD BODY DIE](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el BODY DIES REDDING 3006 SPRINGFIELD BODY DIE

## Introducción

Gracias por elegir el BODY DIES REDDING 3006 SPRINGFIELD BODY DIE. Este producto está diseñado para ayudarte a redimensionar eficazmente las vainas de rifle. Para asegurar un uso seguro y adecuado, por favor lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente. Es importante seguir las pautas para minimizar riesgos y garantizar una experiencia de recarga segura.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento del equipo de recarga y los procedimientos antes de usar este producto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular materiales de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes y asegurar un entorno de trabajo seguro.
- Almacena todos los componentes de recarga, incluidos dies, herramientas y municiones, en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente tu equipo de recarga en busca de desgaste y daños. Reemplaza cualquier parte dañada de inmediato.
- Ten en cuenta las características específicas y los requisitos de manejo del cartucho 3006 Springfield.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el BODY DIE solo con el cartucho 3006 Springfield. Usarlo con otros cartuchos puede resultar en un redimensionado inadecuado y potenciales riesgos de seguridad.
- No intentes redimensionar vainas que muestren signos de desgaste excesivo o daños, ya que esto puede llevar a condiciones inseguras.
- Después de usar el body die, siempre pasa la vaina por un neck die para asegurar la tensión adecuada en el cuello.
- Evita apretar en exceso el die en la prensa, ya que esto puede causar daños tanto al die como a la prensa.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación para prevenir lesiones.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para tu prensa de recarga y cualquier otro equipo utilizado junto con el body die.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura en una superficie estable.
- Retira cualquier die existente de la prensa, si es aplicable.
- Inserta el BODY DIES REDDING 3006 SPRINGFIELD BODY DIE en la prensa, siguiendo las instrucciones del fabricante para el modelo específico de tu prensa.
- Ajusta el die de acuerdo con las especificaciones de redimensionado deseadas.

### 2. Uso:

- Prepara tus vainas de 3006 Springfield limpiándolas e inspeccionándolas en busca de daños.
- Inserta la vaina en la prensa y levanta el émbolo para hacer contacto con el die.
- Baja el émbolo para redimensionar el cuerpo de la vaina y ajustar la posición del hombro. No apliques fuerza excesiva.
- Después de redimensionar, retira la vaina e inspecciónala para verificar el tamaño adecuado.
- Pasa la vaina redimensionada por un neck die para lograr la tensión correcta en el cuello antes de cargar.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier vaina, componente o embalaje usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales de recarga en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales de eliminación de desechos peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más soporte o consultas sobre el BODY DIES REDDING 3006 SPRINGFIELD BODY DIE, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Asegúrate de tener la información del producto disponible al buscar asistencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga más segura y efectiva. ¡Gracias por tu atención a estas pautas y feliz recarga!

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)