

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 357 SIG CASE GAGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El uso más importante de un medidor de casquillos es para configurar los dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"-14. Un error común al recargar es sobredimensionar tu latón. El headspace de los casquillos disparados se puede medir rápida y precisamente utilizando esta herramienta y un calibrador. Estilo Regular: Este medidor de una sola pieza comprobará la longitud total para indicar la necesidad de recortar y el datum a la longitud de la cabeza para asegurar el headspace correcto y prevenir la sobredimensión. Estilo Ajustable: Para cartuchos con cinturón. Mientras que el cinturón proporciona soporte para un headspace adecuado, la vida del casquillo se acortará drásticamente a menos que el redimensionado se mantenga al mínimo en el hombro. MEDIDORES DE CASQUILLOS POR PEDIDO ESPECIAL ESTÁN DISPONIBLES---MIDE SOLO LA LONGITUD DEL CASQUILLO



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 357 SIG CASE GAGE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749003929
- N.º fabr.: CG-357S
- Cartucho: 357 SIG
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 36mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 84mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el WILSON CASE GAGE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el WILSON CASE GAGE

Introducción

Gracias por elegir el WILSON CASE GAGE para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el medidor.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto según se indica en esta guía.
- Maneja el medidor con cuidado para evitar cualquier lesión.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de cualquier signo de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita Sobredimensionar:** Usa el medidor para verificar el headspace de los casquillos disparados. Sobredimensionar puede llevar a municiones inseguras.
- **Uso del Calibrador:** Al medir el headspace, utiliza un calibrador confiable para asegurar lecturas precisas.
- **Cartuchos con Cinturón:** Para los cartuchos con cinturón, asegúrate de que el redimensionado en el hombro sea mínimo para prolongar la vida del casquillo.
- **Guías de Recorte:** Verifica la longitud total usando el medidor de una sola pieza para determinar si es necesario recortar.
- **Casquillos por Pedido Especial:** Ten en cuenta que están disponibles medidores de casquillos por pedido especial para medir solo la longitud del casquillo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Configuración:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el WILSON CASE GAGE y un calibrador.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el casquillo disparado en el medidor.
- Verifica la longitud total y el headspace usando el medidor y el calibrador.
- Si el casquillo excede la longitud aceptable, recórtalo según sea necesario.
- Para cartuchos con cinturón, asegúrate de que el redimensionado sea mínimo en el hombro para mantener la integridad del casquillo.

3. Después de Usar:

- Limpia el medidor para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el medidor en un lugar seguro y seco para prevenir daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier casquillo inutilizable o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos electrónicos si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o más información sobre el WILSON CASE GAGE, por favor consulta los puntos de contacto oficiales proporcionados por el fabricante.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del WILSON CASE GAGE. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices proporcionadas. Gracias por tu atención a estas importantes prácticas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es