

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 260 REMINGTON CASE GAGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El uso más importante de un medidor de casquillos es para configurar los dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"-14. Un error común al recargar es sobredimensionar tu latón. El headspace de los casquillos disparados se puede medir rápida y precisamente utilizando esta herramienta y un calibrador. Estilo Regular: Este medidor de una sola pieza comprobará la longitud total para indicar la necesidad de recortar y el datum a la longitud de la cabeza para asegurar el headspace correcto y prevenir la sobredimensionación. Estilo Ajustable: Para cartuchos con cinturón. Mientras que el cinturón proporciona soporte para un headspace adecuado, la vida del casquillo se acortará drásticamente a menos que el redimensionado se mantenga al mínimo en el hombro. MEDIDORES DE CASQUILLOS POR PEDIDO ESPECIAL ESTÁN DISPONIBLES---MIDE SOLO LA LONGITUD DEL CASQUILLO



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 260 REMINGTON CASE GAGE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749003965
- N.º fabr.: CG-260R
- Cartucho: 260 Remington
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 86mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 260 REMINGTON
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 260 REMINGTON

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 260 REMINGTON. Este producto está diseñado para ayudarte a medir de manera precisa el headspace de tus casquillos, asegurando que la recarga de tu munición sea segura y efectiva. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar los riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el medidor.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el medidor solo para el propósito previsto, que es medir casquillos de cartuchos de 260 Remington.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- Si encuentras algún daño o mal funcionamiento, no uses el medidor y contacta a un profesional.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Evita el contacto directo con partes afiladas o puntiagudas del medidor.
- No fuerces el medidor en el casquillo; esto puede causar daños al medidor y al casquillo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de comenzar a usar el medidor.
- Utiliza gafas de protección si es necesario para evitar cualquier lesión ocular.
- Nunca uses el medidor en condiciones de humedad o en ambientes donde pueda ser expuesto a productos químicos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de tener un espacio limpio y bien iluminado.
- Ten a mano un calibrador para medir el headspace.

2. Uso del Medidor:

- Coloca el casquillo en el medidor, asegurándote de que esté bien asentado.
- Usa el calibrador para medir la longitud total del casquillo.
- Compara la medida con las especificaciones recomendadas para determinar si es necesario recortar el casquillo.
- Si usas el estilo ajustable, asegúrate de ajustar el medidor correctamente para cartuchos con cinturón.

3. Finalización:

- Limpia el medidor después de cada uso para mantenerlo en buenas condiciones.
- Almacena el medidor en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el medidor, asegúrate de seguir las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos.
- No tires el medidor en la basura común.
- Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre cómo deshacerte de productos de metal y herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, te recomendamos que contactes a un profesional o a la tienda donde adquiriste el medidor. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, puedes asegurarte de que tu experiencia con el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 260 REMINGTON sea segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es