

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 270 WINCHESTER CASE GAGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El uso más importante de un medidor de casquillos es para configurar los dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"-14. Un error común al recargar es sobredimensionar tu latón. El headspace de los casquillos disparados se puede medir rápida y precisamente utilizando esta herramienta y un calibrador. Estilo Regular: Este medidor de una sola pieza comprobará la longitud total para indicar la necesidad de recortar y el datum a la longitud de la cabeza para asegurar el headspace correcto y prevenir la sobredimensionación. Estilo Ajustable: Para cartuchos con cinturón. Mientras que el cinturón proporciona soporte para un headspace adecuado, la vida del casquillo se acortará drásticamente a menos que el redimensionado se mantenga al mínimo en el hombro. MEDIDORES DE CASQUILLOS POR PEDIDO ESPECIAL ESTÁN DISPONIBLES---MIDE SOLO LA LONGITUD DEL CASQUILLO



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 270 WINCHESTER CASE GAGE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749003970
- N.º fabr.: CG-270W
- Cartucho: 270 Winchester
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 28mm
- Ancho de envío: 36mm
- Longitud de envío: 86mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 270 WINCHESTER
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 270 WINCHESTER

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 270 WINCHESTER. Este dispositivo es una herramienta esencial para los recargadores de municiones, diseñada para ayudarte a medir y verificar la longitud de los casquillos de manera precisa. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones para su instalación y uso adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el medidor en un área bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el medidor para ningún propósito que no sea el indicado en esta guía.
- Si sientes que el medidor no funciona correctamente, deja de usarlo y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el medidor solo para medir casquillos de 270 Winchester. No lo uses para otros calibres.
- **Calibración:** Asegúrate de que el medidor esté calibrado correctamente antes de cada uso. Esto es crucial para obtener medidas precisas.
- **Manipulación:** Maneja el medidor con cuidado. Evita golpes o caídas que puedan dañarlo.
- **Almacenamiento:** Guarda el medidor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Verificación del Medidor:

- Antes de usar, verifica que el medidor esté libre de suciedad y obstrucciones.
- Asegúrate de que las partes móviles se muevan suavemente.

2. Medición de Casquillos:

- Inserta el casquillo en el medidor asegurándote de que esté bien posicionado.
- Lee la longitud total y el datum en el medidor para determinar si es necesario recortar el casquillo.
- Para el estilo ajustable, asegúrate de que el cinturón esté correctamente alineado para un headspace adecuado.

3. Precauciones durante el uso:

- No fuerces el casquillo en el medidor.
- Mantén las manos alejadas de las partes móviles mientras realizas las mediciones.

4. Finalización del Proceso:

- Una vez que hayas terminado de medir, retira el casquillo del medidor con cuidado.
- Limpia el medidor después de cada uso para mantener su precisión y funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el medidor, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos de metal.
- No arrojes el medidor a la basura común; busca centros de reciclaje que acepten productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad y soporte adicional, te recomendamos que contactes a un profesional o a la tienda donde adquiriste el medidor. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Conclusión

El Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 270 WINCHESTER es una herramienta valiosa para asegurar que tus casquillos estén dentro de las especificaciones adecuadas para un rendimiento óptimo. Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y retiradas de productos a través de las plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es