

FULL LENGTH SIZING DIES - REDDING 30-30 WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Estos dies dimensionan la longitud completa de tu cartucho, incluyendo el cuello y el cuerpo de la vaina. Incluye un conjunto de despunta y una bola expansora. Disponibles individualmente o en conjuntos de dies de longitud completa y conjuntos de dies de lujo. Recomendamos el uso de un medidor de espacio de cabezal al configurar un die de dimensionado de longitud completa.



Atributos

- Nombre: [REDDING 30-30 WINCHESTER FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749004223
- N.º fabr.: 91146
- Cartucho: 30-30 Winchester
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 132mm
- UPC: 611760911460

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado Completo Redding 3030 Winchester
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado Completo Redding 3030 Winchester

Introducción

El die de dimensionado completo Redding 3030 Winchester es una herramienta diseñada para ayudar en el proceso de recarga de cartuchos. Es esencial seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de uso, y cómo manejar el producto de manera responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- No uses el die si está dañado o si notas alguna anomalía.
- Mantén el die fuera del alcance de niños y mascotas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- El uso incorrecto del die puede provocar lesiones.
- La manipulación inadecuada de los cartuchos puede resultar en explosiones o malfuncionamientos.

• Instrucciones para Evitar Peligros:

- Siempre verifica que el die esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No sobrecargues los cartuchos, ya que esto puede provocar fallos.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles del die mientras está en uso.
- No uses el die para cartuchos que no sean compatibles (en este caso, 3030 Winchester).

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté bien fijada y estable.
- Coloca el die en la prensa y ajusta la altura según las especificaciones del fabricante.
- Usa un medidor de espacio de cabezal para configurar correctamente el die.

2. Uso:

- Inserta la vaina en el die y asegúrate de que esté bien colocada.
- Acciona la prensa de manera uniforme y controlada.
- Revisa cada cartucho después de dimensionarlo para asegurarte de que cumple con las especificaciones deseadas.
- Limpia el die después de cada uso para mantener su eficacia.

Instrucciones de Eliminación

- Si el die está dañado o ya no es necesario, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas y productos de recarga.
- No arrojes el die a la basura común si contiene materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de buscar información de contacto adecuada en el manual del producto o en el sitio web del fabricante. Recuerda que es importante tener un punto de contacto en la UE para cualquier inquietud de seguridad.

Recuerda que seguir estas directrices ayudará a garantizar un uso seguro y efectivo del die de dimensionado completo Redding 3030 Winchester. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad y actúa siempre con precaución.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es