

FULL LENGTH SIZING DIES - REDDING 300 WSM FULL LENGTH SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Estos dies dimensionan la longitud completa de tu cartucho, incluyendo el cuello y el cuerpo de la vaina. Incluye un conjunto de despunta y una bola expansora. Disponibles individualmente o en conjuntos de dies de longitud completa y conjuntos de dies de lujo. Recomendamos el uso de un medidor de espacio de cabezal al configurar un die de dimensionado de longitud completa.



Atributos

- Nombre: [REDDING 300 WSM FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749004268
- N.º fabr.: 91223
- Cartucho: 300 WSM (Winchester Short Mag)
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 132mm
- UPC: 611760912238

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado Completo Redding 300 WSM](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado Completo Redding 300 WSM

Introducción

Gracias por elegir el Die de Dimensionado Completo Redding 300 WSM. Este producto está diseñado para dimensionar la longitud completa de tus cartuchos, asegurando un rendimiento óptimo y seguro. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para evitar riesgos y garantizar una experiencia satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el die.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Inspecciona el die antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No modifiques el die ni lo uses para fines distintos a los especificados por el fabricante.
- En caso de duda sobre el uso seguro del die, consulta a un profesional o al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza un medidor de espacio de cabezal al configurar el die para asegurar un ajuste correcto.
- No fuerces el die si sientes resistencia al dimensionar; esto puede indicar un problema.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- Evita el contacto con la piel y los ojos durante el manejo de materiales de recarga.
- No uses el die en condiciones extremas de temperatura o humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar el die.
- Coloca el die en la prensa y ajústalo firmemente, siguiendo las instrucciones del manual de la prensa.
- Verifica que el die esté alineado correctamente.

2. Uso del Die:

- Coloca una vaina vacía en el die.
- Asegúrate de que el die esté en la posición correcta antes de operar la prensa.
- Baja la palanca de la prensa lentamente y con firmeza para dimensionar la vaina.
- Repite el proceso según sea necesario para cada vaina.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el die, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas de recarga.
- No arrojes el die a la basura común; busca centros de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, consulta con el fabricante o un profesional capacitado. Es importante que tengas acceso a información de contacto en caso de que necesites asistencia adicional.

Recuerda que seguir estas instrucciones y pautas de seguridad es fundamental para garantizar un uso seguro y efectivo del Die de Dimensionado Completo Redding 300 WSM. Mantente informado sobre actualizaciones y posibles retiradas de productos a través de plataformas oficiales.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es