

# FULL LENGTH SIZING DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. FULL LENGTH SIZING DIE, 6.5MM GRENDL

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los Dies de Recarga Forster son de excelente calidad y ofrecen al recargador la capacidad de producir cartuchos concéntricos una y otra vez. Cada die está fabricado con acero de la más alta calidad, cuidadosamente mecanizado con tolerancias muy ajustadas. Los dies son pulidos a mano tanto antes como después del proceso de tratamiento térmico para garantizar un acabado extra fino. Todos los dies de recarga Forster cuentan con su anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring, que aprieta los dos extremos del anillo dividido en lugar de apretar un tornillo directamente en las roscas del die. Los Dies de Tamaño Completo Forster están equipados con su botón E-Z Out Expander, que ayuda a mantener los cuellos de los casquillos concéntricos durante la operación de expansión del cuello. Está ubicado más alto en el área del cuello que la mayoría de los otros dies. Esto proporciona soporte y mantiene el eje del cuello y el casquillo alineados mientras se retira el casquillo del die.



## Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. FULL LENGTH SIZING DIE, 6.5MM GRENDL](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 749004783
- N.º fabr.: 005347
- Cartucho: 6.5 Grendel
- Diametro (in): -
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.386kg
- Altura de envío: 53mm
- Ancho de envío: 135mm
- Longitud de envío: 218mm
- UPC: 757253999130

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Tamaño Completo Forster](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Tamaño Completo Forster

## Introducción

Gracias por elegir el Die de Tamaño Completo Forster, 6.5MM Grendel. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el die para entender los peligros potenciales y cómo evitarlos.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de usar el die de recarga.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra posibles peligros.
- Mantén el área de recarga bien ventilada para evitar inhalar polvo o vapores.
- Guarda el die en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona el die en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No uses un die dañado.
- Asegúrate de que el die esté correctamente asegurado en tu prensa de recarga antes de comenzar el proceso de recarga.
- Usa solo los cartuchos recomendados con el Die de Tamaño Completo Forster para evitar fallos.
- Evita apretar en exceso el die, ya que esto puede causar daños tanto al die como a tu prensa de recarga.
- Mantén las manos y el cuerpo alejados de las partes móviles durante la operación para prevenir lesiones.
- No intentes modificar el die ni usarlo para ningún propósito que no sea su uso previsto.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Comienza montando de manera segura el die en tu prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el Forster Cross Bolt Die Locking Ring esté bien apretado para evitar movimientos durante la operación.
- Adjunta el botón EZ Out Expander según las instrucciones, asegurándote de que esté posicionado correctamente para mantener la alineación del cuello del casquillo.

### 2. Uso:

- Prepara tus casquillos limpiándolos e inspeccionándolos en busca de defectos antes de redimensionar.
- Inserta el casquillo en el die y baja lentamente el mango de la prensa para comenzar el proceso de redimensionado.
- Monitorea la operación de cerca, asegurándote de que el cuello del casquillo permanezca concéntrico durante todo el redimensionado.
- Una vez completado el redimensionado, retira cuidadosamente el casquillo del die e inspecciona si hay algún problema.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier die dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches el die en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu instalación de gestión de residuos local para conocer los métodos de eliminación adecuados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el uso de tu Die de Tamaño Completo Forster, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu Die de Tamaño Completo Forster. Siempre prioriza la seguridad y cumple con las regulaciones locales mientras recargas municiones. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)