

FULL LENGTH SIZING DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. 25 WSSM FULL LENGTH SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los Dies de Recarga Forster son de excelente calidad y ofrecen al recargador la capacidad de producir cartuchos concéntricos una y otra vez. Cada die está fabricado con acero de la más alta calidad, cuidadosamente mecanizado con tolerancias muy ajustadas. Los dies son pulidos a mano tanto antes como después del proceso de tratamiento térmico para garantizar un acabado extra fino. Todos los dies de recarga Forster cuentan con su anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring, que aprieta los dos extremos del anillo dividido en lugar de apretar un tornillo directamente en las roscas del die. Los Dies de Tamaño Completo Forster están equipados con su botón E-Z Out Expander, que ayuda a mantener los cuellos de los casquillos concéntricos durante la operación de expansión del cuello. Está ubicado más alto en el área del cuello que la mayoría de los otros dies. Esto proporciona soporte y mantiene el eje del cuello y el casquillo alineados mientras se retira el casquillo del die.



Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. 25 WSSM FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 749004787
- N.º fabr.: 005321
- Cartucho: 25 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Diámetro (in): -
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.363kg
- Altura de envío: 53mm
- Ancho de envío: 135mm
- Longitud de envío: 218mm
- UPC: 757253999659

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Días de Recarga Forster](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para Dies de Recarga Forster

Introducción

Los dies de recarga Forster, específicamente el die de tamaño completo para el cartucho 25 WSSM, están diseñados para ofrecer un rendimiento de alta calidad y precisión en la recarga de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso que cumplen con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. Inspecciona el die para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el die solo para el propósito previsto, que es la recarga de cartuchos 25 WSSM.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Almacena el die en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el proceso de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso incorrecto del die puede causar lesiones. Asegúrate de seguir las instrucciones de uso.
- **Manejo de Materiales:** Ten cuidado al manipular componentes de cartuchos y pólvora. Mantén la pólvora alejada de fuentes de ignición.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas para el montaje y desmontaje del die. No fuerces las piezas.
- **Supervisión de Niños:** Nunca dejes que los niños usen el die o se acerquen a la estación de recarga sin supervisión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté correctamente instalada y nivelada.
- Coloca el die de tamaño completo en la prensa y aprieta el anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring para asegurar el die en su lugar.
- Verifica que el die esté alineado correctamente con el eje de la prensa.

2. Uso del Die:

- Coloca un casquillo vacío en el die.
- Utiliza el botón EZ Out Expander para expandir el cuello del casquillo, asegurando que el casquillo permanezca concéntrico.
- Realiza la operación de recarga siguiendo las instrucciones del fabricante para el tipo de pólvora y proyectiles que estés utilizando.
- Retira el casquillo del die con cuidado, asegurando que no haya residuos de pólvora o materiales peligrosos en el área de trabajo.

3. Mantenimiento del Die:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el die para detectar signos de desgaste y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Los dies de recarga Forster deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de metal.
- No tires el die a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de herramientas y equipos de recarga.
- Si el die está dañado o ya no es seguro para su uso, considera reciclarlo en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, se recomienda contactar al fabricante o al distribuidor autorizado. Mantente informado sobre posibles retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE, donde puedes reportar productos inseguros o accidentes.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. La recarga de cartuchos es una actividad que requiere responsabilidad y atención a los detalles.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es