

DECAPPING DIE KIT - REDDING DECAPPING DIE KIT

[Recarga](#) > [Limpieza de vainas](#) > [Desempistonadores y Accesorios](#)

Los dies de desprime Redding te permiten desprimar y limpiar tus cartuchos antes de dimensionarlos. Su pequeño die de desprime manejará cartuchos desde .22 hasta .50 de calibre con longitudes de cartucho de hasta 2.5 pulgadas. Un vástago de desprime opcional está disponible para cartuchos de calibre .17 hasta .20. Este vástago opcional también se adapta a los pequeños agujeros de destello de .060 pulgadas que se encuentran en los cartuchos PPC y BR. Para longitudes de cartucho más largas de hasta 3.0 pulgadas, selecciona cartuchos más pequeños que 7mm en tamaño de cuello. Los dies se venden por separado o como un kit completo. RD69100 Die de desprime pequeño RD69200 Die de desprime grande RD69250 Vástago opcional de .17/.20 de calibre RD69500 Kit completo de die de desprime (incluye ambos dies y vástago opcional)



Atributos

- Nombre: [REDDING DECAPPING DIE KIT](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749005230
- N.º fabr.: 69500
- Tipo de die: Die quita pistón
- Peso de entrega: 0.476kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760695001

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Instrucciones de Seguridad para el Kit de Die de Desprime Redding](#)
- [Sobre nosotros](#)

Instrucciones de Seguridad para el Kit de Die de Desprime Redding

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Die de Desprime Redding. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tus dies de desprime. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el kit de die de desprime de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente los dies en busca de daños o desgaste antes de usarlos.
- Si notas algún defecto o problema, no uses el producto y contacta al fabricante para obtener asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar el kit de die de desprime para protegerte de posibles lesiones.
- Asegúrate de que el die de desprime esté instalado de forma segura en tu prensa de recarga antes de usarlo.
- Evita aplicar fuerza excesiva al desprimir los cartuchos para prevenir daños al die o lesiones.
- Usa solo cartuchos compatibles según lo especificado en la descripción del producto. No intentes desprimir cartuchos que excedan las especificaciones recomendadas.
- Ten cuidado al manejar los fulminantes usados y los desechos, ya que pueden ser peligrosos.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Die de Desprime:

- Retira el die de desprime de su empaque.
- Sujeta el die de manera segura a tu prensa de recarga según las instrucciones de la prensa.
- Asegúrate de que el pasador de desprime esté alineado y funcionando correctamente.

2. Uso del Die de Desprime:

- Selecciona el tamaño de cartucho adecuado para tu die de desprime.
- Inserta el cartucho en el die, asegurándote de que esté colocado correctamente.
- Tira suavemente de la manija de la prensa de recarga para desprimir el cartucho.
- Inspecciona el cartucho para confirmar que el fulminante ha sido removido.

3. Uso del Vástago de Desprime Opcional (si aplica):

- Si usas el vástago opcional de calibre .17/.20, asegúrate de que esté sujeto de forma segura al die.
- Sigue los mismos pasos que arriba para desprimir cartuchos de menor calibre.

4. Cuidado Postuso:

- Limpia los dies después de usarlos para prevenir la acumulación de residuos.
- Almacena los dies en un lugar seguro y seco para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los fulminantes usados y los desechos de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches ninguna parte del kit de die de desprime en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación de materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o preocupaciones relacionadas con el Kit de Die de Desprime Redding, por favor, dirígete al punto de contacto designado en el empaque o la documentación de tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu Kit de Die de Desprime Redding. Gracias por tu atención a la seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es