

# 3BR METERING INSERT - REDDING UNIVERSAL METERING CHAMBER - 5 TO 100 GRAINS

[Recarga](#) > [Manejo de polvora](#) > [Dosificadores y dispensadores de polvora](#)

El 3BR es el caballo de batalla de Redding. Viene equipado con un insert de micrómetro de cambio rápido y un soporte de montaje. Funciona con la mayoría de los otros soportes de banco. Este medidor lanza cargas de pólvora de 5 a 100 granos con el insert universal (rifle) y de media a 10 granos con el insert de pistola. El 3BR se puede pedir con cualquiera de los inserts. Los medidores de pólvora Redding funcionan perfectamente en el soporte de medidor de pólvora Sinclair 11-1200. El otro medidor de pólvora de grado de competición de Redding es el BR-30 Competition Measure. Este medidor lanzará cargas de pólvora de 10 a 50 granos y tiene el mismo estilo de insert de ajuste de micrómetro. Creemos que este es el mejor medidor de pólvora de fábrica que se fabrica hoy en día. Los inserts del 3BR no son compatibles con el BR-30. El soporte de banco de Redding eleva tu medidor por encima de la superficie del banco para un fácil acceso y visibilidad. Funciona para cualquier medidor con roscas de 7/8 de pulgada a catorce. También está disponible un soporte de doble dedo (mostrado en la imagen) para asegurar tu soporte al banco (funciona mucho mejor que un C-Clamp regular).



## Atributos

- Nombre: [REDDING UNIVERSAL METERING CHAMBER - 5 TO 100 GRAINS](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749005803
- N.º fabr.: 03330
- Peso de entrega: 0.113kg
- Altura de envío: 18mm
- Ancho de envío: 10mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 611760033308

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el 3BR METERING INSERT REDDING UNIVERSAL METERING CHAMBER
- Sobre nosotros

# Instrucciones de Seguridad para el 3BR METERING INSERT REDDING UNIVERSAL METERING CHAMBER

## Introducción

Gracias por elegir el 3BR METERING INSERT REDDING UNIVERSAL METERING CHAMBER. Este producto está diseñado para proporcionar mediciones precisas de cargas de pólvora. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejarlo.
- Inspecciona el medidor y sus componentes regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses el medidor si está dañado o si notas alguna anomalía en su funcionamiento.
- Utiliza el medidor solo para el propósito para el que fue diseñado.
- Sigue todas las normas de seguridad relacionadas con el manejo de pólvora y materiales inflamables.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues el medidor más allá de su capacidad especificada (5 a 100 granos para el insert universal y de media a 10 granos para el insert de pistola).
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada y libre de fuentes de ignición.
- Usa gafas de seguridad y protección para los oídos si es necesario.
- Mantén las manos y la cara alejadas del área de descarga mientras utilizas el medidor.
- No intentes modificar el medidor o sus componentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Medidor:

- Coloca el soporte de banco en una superficie estable y nivelada.
- Asegura el medidor al soporte utilizando el soporte de doble dedo o un CClamp, asegurándote de que esté firmemente sujetado.
- Verifica que el medidor esté a una altura cómoda para su uso.

### 2. Uso del Medidor:

- Selecciona el insert adecuado para el tipo de carga que deseas medir.
- Ajusta el insert utilizando el micrómetro de cambio rápido para obtener la medida deseada.
- Carga el medidor con la pólvora, asegurándote de no exceder la capacidad máxima.
- Realiza la medición de acuerdo con las instrucciones del fabricante y verifica que la carga sea precisa.

### 3. Mantenimiento:

- Limpia el medidor regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el medidor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando el medidor alcance el final de su vida útil, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes el medidor a la basura común. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación segura.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu 3BR METERING INSERT REDDING UNIVERSAL METERING CHAMBER.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)