

FULL LENGTH SIZING DIES - REDDING FULL LENGTH SIZING DIE 460 WEATHERBY MAG

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Estos dies dimensionan la longitud completa de tu cartucho, incluyendo el cuello y el cuerpo de la vaina. Incluye un conjunto de despunta y una bola expansora. Disponibles individualmente o en conjuntos de dies de longitud completa y conjuntos de dies de lujo. Recomendamos el uso de un medidor de espacio de cabezal al configurar un die de dimensionado de longitud completa.



Atributos

- Nombre: [REDDING FULL LENGTH SIZING DIE 460 WEATHERBY MAG](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749006414
- N.º fabr.: 91480
- Cartucho: 460 Weatherby Mag
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 43mm
- Ancho de envío: 58mm
- Longitud de envío: 132mm
- UPC: 611760914805

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado Completo Redding 460 Weatherby Mag](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Dimensionado Completo Redding 460 Weatherby Mag

Introducción

Gracias por elegir el die de dimensionado completo Redding 460 Weatherby Mag. Este producto ha sido diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en la recarga de cartuchos. Sin embargo, como con cualquier herramienta de recarga, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de desorden para evitar accidentes.
- Utiliza equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Nunca dejes el die desatendido mientras esté en uso.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Reporta cualquier producto defectuoso o inseguro a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Asegúrate de que el die esté correctamente instalado antes de usarlo. Un die mal instalado puede causar lesiones.
- **Manipulación de componentes:** Sé cuidadoso al manejar las partes afiladas del die y evita el contacto directo con la piel.
- **Uso de materiales adecuados:** Verifica que estás utilizando cartuchos y componentes compatibles con el die para evitar fallos.
- **Calibración:** Utiliza un medidor de espacio de cabezal al configurar el die para asegurar que el cartucho se dimensione correctamente.
- **Almacenamiento:** Guarda el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el die en la prensa de recarga y aprieta la tuerca de sujeción.
- Verifica que el die esté alineado correctamente con la prensa.

2. Configuración del Die:

- Utiliza un medidor de espacio de cabezal para verificar la longitud del cartucho.
- Ajusta el die según sea necesario para obtener la medida correcta.

3. Uso del Die:

- Inserta el cartucho en la prensa y baja el brazo para iniciar el proceso de dimensionado.
- Mantén la presión constante y asegúrate de que el cartucho se mueva suavemente a través del die.
- Una vez completado, retira el cartucho y verifica que esté correctamente dimensionado.

4. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el die en busca de desgaste o daños y reemplázalo si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el die ya no sea funcional o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de recarga.
- Nunca arrojes el die en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, por favor, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es prioridad al utilizar herramientas de recarga. Al seguir estas pautas, puedes disfrutar de un proceso de recarga seguro y efectivo.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es