

# TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 6MM BR SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El redimensionado de longitud completa mientras se mantiene un control exacto del cuello del casquillo es a menudo deseable en una sola operación. Los dies de redimensionado de longitud completa con casquillo tipo S de Redding logran esta tarea con la precisión que esperarías de Redding. Utiliza los mismos casquillos intercambiables que se utilizan en los dies de redimensionado de cuello de estilo casquillo de Redding. La varilla de desmonte ajustable te permite ajustar la posición del casquillo, redimensionando solo parte de la longitud del cuello cuando lo deseas. La concentricidad se mejora por la capacidad del casquillo de auto-centrar en el cuello del casquillo de cartucho. Todos los dies tipo S se suministran con el botón de tamaño estándar y un retenedor de pasador de desmonte. Al quitar el casquillo y todas las piezas internas, el die de tipo S Bushing Full también puede usarse como un die de cuerpo.



## Atributos

- Nombre: [REDDING 6MM BR SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749006570
- N.º fabr.: 77201
- Cartucho: 6 mm BR
- Tipo de die: Bushing Full Length Die,Small Base Die
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760772016

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 6MM BR SMALL BASE BUSHING FULL LENGTH TYPE S DIE

## Introducción

Gracias por elegir los TYPE S BUSHING FULL DIES de Redding. Este producto está diseñado para el redimensionado de longitud completa de los casquillos de cartucho mientras se mantiene un control preciso sobre el cuello del casquillo. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con la operación y manejo del equipo de recarga.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al utilizar este producto.
- Mantén todos los componentes y herramientas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste y daños antes de usarlo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja el die y sus componentes con cuidado para evitar lesiones.
- No excedas las operaciones de tamaño recomendadas según se especifica en el manual del producto.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente ajustado antes de comenzar el proceso de redimensionado.
- Evita usar bushings dañados o desgastados; reemplázalos de inmediato para mantener la seguridad y el rendimiento.
- Mantén tu área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y libre de residuos.
- Retira el die existente de la prensa si es aplicable.
- Inserta el TYPE S BUSHING FULL DIE en la prensa y asegúralo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Conecta la varilla de desmonte ajustable y asegúrate de que esté asegurada.

### 2. Uso:

- Selecciona el bushing adecuado para el tamaño de tu cartucho.
- Ajusta la posición del bushing usando la varilla de desmonte según sea necesario.
- Comienza el proceso de redimensionado siguiendo estos pasos:
  - Inserta el casquillo de cartucho en el soporte de casquillos.
  - Eleva el ram para hacer que el die se acople con el casquillo.
  - Baja lentamente el ram para redimensionar el casquillo, asegurándote de que el bushing se autocentre en el cuello.
- Inspecciona el casquillo redimensionado en busca de defectos o problemas antes de proceder con los siguientes pasos de recarga.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales o componentes de recarga en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de eliminación adecuados para materiales peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus TYPE S BUSHING FULL DIES. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento con las regulaciones locales. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)