

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. 30-30 WINCHESTER MICROMETER SEATER DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los dies de recarga Forster son de excelente calidad y permiten al recargador producir cartuchos concéntricos una y otra vez. Cada die está fabricado con acero de la más alta calidad, cuidadosamente mecanizado con tolerancias muy ajustadas. Los dies son pulidos a mano tanto antes como después del proceso de tratamiento térmico para garantizar un acabado extra fino. Todos los dies de recarga Forster cuentan con su anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring, que aprieta los dos extremos del anillo dividido en lugar de apretar un tornillo directamente en las roscas del die. El Forster Ultra Seater incluye todas las características del Forster Bench Rest Seater Die mencionado anteriormente, además de un ajuste de micrómetro ultra preciso. Este ajuste de micrómetro te permite ajustar la profundidad de asiento de la bala desde .0005 pulgadas hasta .001 pulgadas en incrementos, y facilita el cambio de balas: simplemente vuelve a marcar tu configuración anterior registrada. Los Forster Ultra Seaters hacen que afinar tus balas a las tierras de tu estriado sea sencillo.



Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. 30-30 WINCHESTER MICROMETER SEATER DIE](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 749006723
- N.º fabr.: U00097
- Cartucho: 30-30 Winchester
- Diametro (in): -
- Tipo de die: Die de colocar el proyectil
- Peso de entrega: 0.476kg
- Altura de envío: 53mm
- Ancho de envío: 135mm
- Longitud de envío: 218mm
- UPC: 757253006616

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Die de Colocar el Proyectil ULTRA™ MICROMETER SEATER
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el Die de Colocar el Proyectil ULTRA™ MICROMETER SEATER

Introducción

Gracias por elegir el Die de Colocar el Proyectil ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Este producto está diseñado para ayudarte a producir cartuchos de alta calidad de manera segura y eficiente. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el die en un ambiente bien ventilado y libre de obstrucciones.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular componentes de recarga.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y animales.
- Familiarízate con los componentes del die y su funcionamiento antes de usarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de peligros:** El uso incorrecto del die puede resultar en lesiones personales o daños al equipo.
- **Evita lesiones:** No fuerces el die ni lo utilices si está dañado. Inspecciona el die regularmente.
- **Manejo de materiales:** Siempre maneja las balas y otros componentes de recarga con cuidado.
- **Almacenamiento seguro:** Guarda el die en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- **Uso adecuado:** Utiliza el die únicamente para su propósito previsto, que es la colocación de proyectiles en cartuchos de 3030 Winchester.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Fija el die en la prensa utilizando el Forster Cross Bolt Die Locking Ring, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que el die esté alineado correctamente con el mecanismo de la prensa.

2. Uso:

- Ajusta la profundidad de asiento de la bala utilizando el micrómetro. Gira el ajuste para lograr la profundidad deseada, desde .0005 pulgadas hasta .001 pulgadas.
- Asegúrate de que la bala esté correctamente posicionada antes de aplicar presión.
- Realiza un seguimiento de tus configuraciones para facilitar cambios futuros.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar acumulación de residuos.
- Inspecciona el die regularmente en busca de signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de acero y componentes de recarga.

- Asegúrate de que el die esté fuera del alcance de los niños y animales antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, busca el contacto de Forster Products, Inc. en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante al realizar tu consulta.

Conclusión

El uso seguro y responsable del Die de Colocar el Proyectil ULTRA™ MICROMETER SEATER es fundamental para tu seguridad y la calidad de tus cartuchos. Sigue estas instrucciones de seguridad y disfruta de la experiencia de recarga.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es