

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

6.5X47MM LAPUA MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 6.5X47MM LAPUA MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006862
- Mfr. No.: U00057
- Cartridge: 6.5 x 47 mm Lapua
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.522kg
- UPC: 757253999208

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ULTRA™ Micrometer Seater Dies Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: ULTRA™ Micrometer Seater Dies Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para los Dies de Asiento de Micrómetro ULTRA™](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les dies ULTRA™ Micrometer Seater](#)
- [Italiano: ULTRA™ Istruzioni di Sicurezza per le Matrici di Ricarica](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa ULTRA™ Wysegników do Osadzania](#)
- [Suomi: ULTRA™ Micrometer Seater Dies Turvallisusohjeet](#)
- [Svenska: ULTRA™ Micrometer Seater Dies Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: ULTRA™ Mikrometrické Seřizovací Matrice Bezpečnostní Pokyny](#)

ULTRA™ Micrometer Seater Dies

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ULTRA™ Micrometer Seater Dies von Forster Products, Inc. entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deine speziellen Wiederladebedürfnisse geeignet ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor der Nutzung.
- Modifiziere das Produkt nicht auf eine Weise, die seine Sicherheit oder Funktionalität beeinträchtigen könnte.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die ULTRA™ Micrometer Seater Dies nur mit kompatiblen Patronen (6.5 x 47 mm Lapua).
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille, beim Wiederladen.
- Stelle sicher, dass dein Wiederladearbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Sei dir der potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit Wiederladekomponenten, einschließlich Zündhütchen und Pulver, bewusst.
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Lagerung und Verwendung von Wiederladematerialien ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Matrize:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist.
- Schraube die ULTRA™ Micrometer Seater Die vorsichtig in die Presse, bis sie fest sitzt.
- Verwende den Forster Cross Bolt Die Locking Ring, um die Matrize zu sichern, ohne die Gewinde zu beschädigen.

2. Einrichtung der MikrometerEinstellung:

- Stelle das Mikrometer auf die gewünschte Geschossetzungstiefe ein, indem du den Mikrometerknopf drehst.
- Bestätige deine Einstellung, indem du die Tiefe mit einem Messschieber oder einem ähnlichen Werkzeug misst.
- Kehre immer zu deiner zuvor aufgezeichneten Einstellung zurück, wenn du die Geschosse wechselst.

3. Wiederladeprozess:

- Beginne mit sauberen und ordnungsgemäß dimensionierten Hülsen.
- Verwende das geeignete Pulver und die Geschosse gemäß deinen Ladeinformationen.
- Setze das Geschoss sanft in die Hülsenmündung ein und übe dann Druck mit dem Handgriff der Presse aus.
- Überprüfe die Geschossetzungstiefe nach jeder Anpassung, um die Genauigkeit sicherzustellen.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Matrize nach dem Gebrauch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Matrize an einem sicheren und trockenen Ort auf, um Rost und Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Wiederladekomponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge gefährliche Materialien nicht im regulären Müll. Kontaktiere die lokale Abfallwirtschaft für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass die Produktverpackung, wo möglich, recycelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu den ULTRA™ Micrometer Seater Dies wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder direkt an den Hersteller. Bewahre immer das Handbuch deines Produkts für Referenzen und Sicherheitsrichtlinien auf.

Bitte denke daran, diese Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um ein sicheres und angenehmes Wiederladeerlebnis zu gewährleisten. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

ULTRA™ Micrometer Seater Dies Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ Micrometer Seater Dies by Forster Products, Inc. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is suitable for your specific reloading needs.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use.
- Do not modify the product in any way that may compromise its safety or functionality.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the ULTRA™ Micrometer Seater Dies only with compatible cartridges (6.5 x 47 mm Lapua).
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when reloading.
- Ensure that your reloading workspace is clean and free from obstructions.
- Be aware of the potential hazards associated with reloading components, including primers and powder.
- Follow all local laws and regulations regarding the storage and use of reloading materials.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Die:

- Ensure your reloading press is securely mounted and stable.
- Carefully screw the ULTRA™ Micrometer Seater Die into the press until it is snug.
- Use the Forster Cross Bolt Die Locking Ring to secure the die in place without damaging the threads.

2. Setting Up the Micrometer Adjustment:

- Adjust the micrometer to the desired bullet seating depth by turning the micrometer knob.
- Confirm your setting by measuring the depth with a caliper or similar tool.
- Always return to your previously recorded setting when switching bullets.

3. Reloading Process:

- Start with clean and properly sized brass cases.
- Use the appropriate powder and bullets as per your load data.
- Seat the bullet gently into the case mouth and then apply pressure using the press handle.
- Check the bullet seating depth after each adjustment to ensure accuracy.

4. PostUse Care:

- Clean the die after use to remove any debris or residue.
- Store the die in a safe and dry location to prevent rust and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired reloading components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of hazardous materials in regular trash. Contact local waste management for proper disposal methods.
- Ensure that the product packaging is recycled where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the ULTRA™ Micrometer Seater Dies, please reach out to your local distributor or the manufacturer directly. Always keep your product's manual for reference and safety guidelines.

Please remember to follow these safety instructions to ensure a safe and enjoyable reloading experience. Your safety is our priority.

Instrucciones de Seguridad para los Dies de Asiento de Micrómetro ULTRA™

Introducción

Gracias por elegir los Dies de Asiento de Micrómetro ULTRA™ de Forster Products, Inc. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tus necesidades específicas de recarga.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- No modifiques el producto de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad o funcionalidad.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza los Dies de Asiento de Micrómetro ULTRA™ únicamente con cartuchos compatibles (6.5 x 47 mm Lapua).
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad, al recargar.
- Asegúrate de que tu área de trabajo para la recarga esté limpia y libre de obstrucciones.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con los componentes de recarga, incluidos los fulminantes y la pólvora.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el almacenamiento y uso de materiales de recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
- Atornilla cuidadosamente el Die de Asiento de Micrómetro ULTRA™ en la prensa hasta que esté ajustado.
- Usa el Anillo de Bloqueo Forster Cross Bolt para asegurar el die en su lugar sin dañar las roscas.

2. Configuración del Ajuste de Micrómetro:

- Ajusta el micrómetro a la profundidad de asiento de bala deseada girando la perilla del micrómetro.
- Confirma tu configuración midiendo la profundidad con un calibrador o herramienta similar.
- Siempre vuelve a tu configuración anterior registrada al cambiar de balas.

3. Proceso de Recarga:

- Comienza con casquillos de latón limpios y correctamente dimensionados.
- Usa la pólvora y las balas apropiadas según tus datos de carga.
- Asienta la bala suavemente en la boca del casquillo y luego aplica presión utilizando la manija de la prensa.
- Verifica la profundidad de asiento de la bala después de cada ajuste para asegurar la precisión.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el die después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el die en un lugar seguro y seco para prevenir óxido y daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente de recarga no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches materiales peligrosos en la basura regular. Contacta a la gestión de residuos local para métodos de eliminación adecuados.
- Asegúrate de que el embalaje del producto se recicle cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con los Dies de Asiento de Micrómetro ULTRA™, por favor contacta a tu distribuidor local o al fabricante directamente. Siempre guarda el manual de tu producto para referencia y pautas de seguridad.

Recuerda seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar una experiencia de recarga segura y agradable. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Instructions de sécurité pour les dies ULTRA™

Micrometer Seater

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies ULTRA™ Micrometer Seater de Forster Products, Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que le produit convient à vos besoins spécifiques de rechargement.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de manière à compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez les dies ULTRA™ Micrometer Seater uniquement avec des cartouches compatibles (6.5 x 47 mm Lapua).
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, lors du rechargement.
- Assurez-vous que votre espace de rechargement est propre et dégagé d'obstacles.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés aux composants de rechargement, y compris les amorces et la poudre.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant le stockage et l'utilisation des matériaux de rechargement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du Die :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est solidement montée et stable.
- Vissez soigneusement le die ULTRA™ Micrometer Seater dans la presse jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.
- Utilisez l'anneau de verrouillage Forster Cross Bolt Die Locking Ring pour sécuriser le die sans endommager les filetages.

2. Configuration de l'ajustement micrométrique :

- Ajustez le micromètre à la profondeur de siège de balle souhaitée en tournant le bouton du micromètre.
- Confirmez votre réglage en mesurant la profondeur avec un calibre ou un outil similaire.
- Revenez toujours à votre réglage précédent enregistré lors du changement de projectiles.

3. Processus de rechargement :

- Commencez avec des douilles en laiton propres et correctement dimensionnées.
- Utilisez la poudre et les projectiles appropriés selon vos données de charge.
- Insérez doucement la balle dans l'embout de la douille, puis appliquez une pression en utilisant le levier de la presse.
- Vérifiez la profondeur de siège de la balle après chaque ajustement pour garantir l'exactitude.

4. Entretien après utilisation :

- Nettoyez le die après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez le die dans un endroit sûr et sec pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tout composant de rechargement inutilisé ou périmé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les matériaux dangereux dans les déchets ordinaires. Contactez la gestion des déchets locale pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Assurez-vous que l'emballage du produit est recyclé lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute demande concernant les dies ULTRA™ Micrometer Seater, veuillez contacter votre distributeur local ou le fabricant directement. Conservez toujours le manuel de votre produit pour référence et directives de sécurité.

Veuillez vous rappeler de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une expérience de rechargement sûre et agréable. Votre sécurité est notre priorité.

ULTRA™ Istruzioni di Sicurezza per le Matrici di Ricarica

Introduzione

Grazie per aver scelto le Matrici di Ricarica ULTRA™ di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il prodotto sia adatto alle tue specifiche esigenze di ricarica.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura o danni prima dell'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa compromettere la sua sicurezza o funzionalità.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza le Matrici di Ricarica ULTRA™ solo con cartucce compatibili (6.5 x 47 mm Lapua).
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, durante la ricarica.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro per la ricarica sia pulito e privo di ostacoli.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati ai componenti di ricarica, inclusi i primer e la polvere.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la conservazione e l'uso dei materiali di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Matrice:

- Assicurati che la tua pressa per la ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Avvita con attenzione la Matrice di Ricarica ULTRA™ nella pressa fino a quando non è ben fissata.
- Utilizza l'anello di bloccaggio Forster Cross Bolt per fissare la matrice in posizione senza danneggiare le filettature.

2. Impostazione della Regolazione Micrometrica:

- Regola il micrometro alla profondità di seduta desiderata del proiettile ruotando la manopola del micrometro.
- Conferma la tua impostazione misurando la profondità con un calibro o uno strumento simile.
- Torna sempre alla tua impostazione precedente registrata quando cambi proiettili.

3. Processo di Ricarica:

- Inizia con bossoli puliti e correttamente dimensionati.
- Utilizza la polvere e i proiettili appropriati secondo i dati di caricamento.
- Siedi delicatamente il proiettile nell'apertura del bossolo e poi applica pressione utilizzando il manico della pressa.
- Controlla la profondità di seduta del proiettile dopo ogni regolazione per garantire precisione.

4. Cura PostUso:

- Pulisci la matrice dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva la matrice in un luogo sicuro e asciutto per prevenire ruggine e danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti di ricarica inutilizzati o scaduti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire materiali pericolosi nella spazzatura normale. Contatta la gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che l'imballaggio del prodotto venga riciclato quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante le Matrici di Ricarica ULTRA™, ti preghiamo di contattare il tuo distributore locale o direttamente il produttore. Tieni sempre il manuale del tuo prodotto come riferimento e per le linee guida di sicurezza.

Ti ricordiamo di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza di ricarica sicura e piacevole. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcje bezpieczeństwa ULTRA™ Wysięgników do Osadzania

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wysięgników do osadzania ULTRA™ firmy Forster Products, Inc. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego podręcznika przed użyciem.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze korzystaj z produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twoich specyficznych potrzeb związanych z ponownym ładowaniem.
- Trzymaj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj wysięgników ULTRA™ tylko z kompatybilnymi nabojami (6.5 x 47 mm Lapua).
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne, podczas ponownego ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce do ładowania jest czyste i wolne od przeszkód.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z komponentami do ponownego ładowania, w tym z zapalnikami i prochem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i używania materiałów do ponownego ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja wysięgnika:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest stabilnie zamocowana.
- Ostrożnie wkręć wysięgnik ULTRA™ do prasy, aż będzie ciasno.
- Użyj pierścienia blokującego Forster Cross Bolt Die Locking Ring, aby zabezpieczyć wysięgnik na miejscu bez uszkodzania gwintów.

2. Ustawienie regulacji mikrometrycznej:

- Dostosuj mikrometr do pożądanej głębokości osadzania pocisku, obracając pokrętło mikrometru.
- Potwierdź swoje ustawienie, mierząc głębokość za pomocą suwmiarki lub podobnego narzędzia.
- Zawsze wracaj do wcześniej zapisanych ustawień przy zmianie pocisków.

3. Proces ponownego ładowania:

- Rozpocznij od czystych i odpowiednio wymiarowanych łusek.
- Użyj odpowiedniego prochu i pocisków zgodnie z danymi ładunkowymi.
- Ostrożnie umieść pocisk w ustniku łuski, a następnie zastosuj nacisk używając uchwytu prasy.
- Sprawdzaj głębokość osadzania pocisku po każdej regulacji, aby zapewnić dokładność.

4. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszczyć wysięgnik po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowuj wysięgnik w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub przeterminowane komponenty do ponownego ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów niebezpiecznych do zwykłego śmieci. Skontaktuj się z lokalnym zarządzaniem odpadami w celu uzyskania informacji o właściwych metodach utylizacji.
- Upewnij się, że opakowanie produktu jest recyklingowane tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących wtyczek do osadzania ULTRA™, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub bezpośrednio z producentem. Zawsze przechowuj podręcznik produktu jako odniesienie i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Proszę pamiętać, aby przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas ponownego ładowania. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

ULTRA™ Micrometer Seater Dies Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ULTRA™ Micrometer Seater Dies tuotteet Forster Products, Inc.:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote sopii erityisiin lataustarpeisiisi.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tuotetta millään tavalla, joka voi vaarantaa sen turvallisuuden tai toimivuuden.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä ULTRA™ Micrometer Seater Dies tuotteita vain yhteensopivien patruunoiden (6.5 x 47 mm Lapua) kanssa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, lataamisen aikana.
- Varmista, että lataustyöskentelytilasi on puhdas ja esteetön.
- Ole tietoinen latauskomponentteihin, kuten sytyttimiin ja ruutiin, liittyvistä mahdollisista vaaroista.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä latausmateriaalien säilyttämisestä ja käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Die:n asentaminen:

- Varmista, että latauspainesi on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.
- Käännä ULTRA™ Micrometer Seater Die huolellisesti painimeen, kunnes se on tiukasti paikallaan.
- Käytä Forster Cross Bolt Die Locking Ring renkaita varmistaaksesi, että die pysyy paikallaan vahingoittamatta kierteitä.

2. Mikrometrin säätämisen asettaminen:

- Sääda mikrometri haluttuun luodin istutussyvyyteen kääntämällä mikrometrin nuppia.
- Vahvista asetukseksi mittaamalla syvyys kaliperilla tai vastaavalla työkalulla.
- Palaa aina aikaisemmin tallennettuun asetukseen vaihtaessasi luoteja.

3. Latausprosessi:

- Aloita puhtaista ja oikein koottuista messinkikotelosta.
- Käytä sopivaa ruutiä ja luoteja lataustietojesi mukaan.
- Istuta luoti varovasti kotelon suuhun ja käytä sitten painimen kahvaa painettaessa.
- Tarkista luodin istutussyvyys jokaisen säädön jälkeen varmistaaksesi tarkkuuden.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista die käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäämät.
- Säilytä die turvallisessa ja kuivassa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhentuneet latauskomponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä vaarallisia materiaaleja tavallisessa roskassa. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon oikeiden hävitysmenetelmien osalta.
- Varmista, että tuotepakkaukset kierrätetään mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä ULTRA™ Micrometer Seater Dies tuotteista, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan suoraan. Pidä aina tuotteen käsikirja mukanas viittauksia ja turvallisuusohjeita varten.

Muista noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän latauskokemuksen. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

ULTRA™ Micrometer Seater Dies

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ Micrometer Seater Dies från Forster Products, Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten är lämplig för dina specifika omladdningsbehov.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador innan användning.
- Modifiera inte produkten på något sätt som kan äventyra dess säkerhet eller funktionalitet.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd ULTRA™ Micrometer Seater Dies endast med kompatibla patroner (6.5 x 47 mm Lapua).
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du omladdar.
- Se till att din omladdningsarbetsplats är ren och fri från hinder.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med omladdningskomponenter, inklusive tändhattar och krut.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående lagring och användning av omladdningsmaterial.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die:

- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad och stabil.
- Skruva försiktigt in ULTRA™ Micrometer Seater Die i pressen tills den är åtsnugen.
- Använd Forster Cross Bolt Die Locking Ring för att säkra die på plats utan att skada gängorna.

2. Inställning av mikrometerjustering:

- Justera mikrometern till önskat kulans seatingdjup genom att vrida mikrometerknappen.
- Bekräfta din inställning genom att mäta djupet med en skjutmått eller liknande verktyg.
- Återgå alltid till din tidigare inspelade inställning när du byter kulor.

3. Omladdningsprocess:

- Börja med rena och korrekt storlekade hylsor.
- Använd lämpligt krut och kulor enligt din laddningsdata.
- Sätt försiktigt kulan i hylsans mynning och applicera sedan tryck med presshandtaget.
- Kontrollera kulans seatingdjup efter varje justering för att säkerställa noggrannhet.

4. Efter användning:

- Rengör die efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara die på en säker och torr plats för att förhindra rost och skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller utgångna omladdningskomponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte farliga material i vanlig soptipp. Kontakta lokal avfallshantering för korrekta kassationsmetoder.
- Se till att produktförpackningen återvinns där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående ULTRA™ Micrometer Seater Dies, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkaren direkt. Förvara alltid produktens manual för referens och säkerhetsriktlinjer.

Vänligen kom ihåg att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och trevlig omladdningsupplevelse. Din säkerhet är vår prioritet.

ULTRA™ Mikrometrické Seřizovací Matrice

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ULTRA™ Mikrometrické Seřizovací Matrice od společnosti Forster Products, Inc. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného a efektivního použití vašeho produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento manuál.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že produkt vyhovuje vašim specifickým potřebám při přebíjení.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Neměňte produkt žádným způsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpečnost nebo funkčnost.
- Hlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Používejte ULTRA™ Mikrometrické Seřizovací Matrice pouze s kompatibilními náboji (6.5 x 47 mm Lapua).
- Při přebíjení noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle.
- Ujistěte se, že vaše pracoviště pro přebíjení je čisté a bez překážek.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s komponenty pro přebíjení, včetně zápalek a prachu.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se skladování a používání materiálů pro přebíjení.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace Matrice:

- Ujistěte se, že vaše přebíjecí lis je bezpečně upevněn a stabilní.
- Opatrně zašroubujte ULTRA™ Mikrometrickou Seřizovací Matrice do lisu, dokud nebude pevně usazena.
- Použijte Forster Cross Bolt Die Locking Ring k zajištění matrice na místě bez poškození závitů.

2. Nastavení Mikrometrické Úpravy:

- Nastavte mikrometr na požadovanou hloubku usazení projektilu otočením ovladače mikrometru.
- Potvrďte své nastavení měřením hloubky pomocí kalibru nebo podobného nástroje.
- Vždy se vraťte k vašemu dříve zaznamenanému nastavení při přepínání projektilů.

3. Proces Přebíjení:

- Začněte s čistými a správně rozměřenými nábojnicemi.
- Použijte vhodný prach a projektily podle vašich dat o náplni.
- Jemně umístěte projektil do ústí nábojnice a poté aplikujte tlak pomocí rukojeti lisu.
- Po každé úpravě zkontrolujte hloubku usazení projektilu, abyste zajistili přesnost.

4. Údržba po Použití:

- Po použití vyčistěte matici, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte matici na bezpečné a suché místo, aby se zabránilo rzi a poškození.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo prošlé komponenty pro přebíjení v souladu s místními předpisy.
- Neblikvidujte nebezpečné materiály v běžném odpadu. Kontaktujte místní správu odpadu pro správné metody likvidace.
- Ujistěte se, že obal produktu je recyklován, kde je to možné.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se ULTRA™ Mikrometrických Seřizovacích Matric se prosím obraťte na svého místního distributora nebo přímo na výrobce. Vždy si uchovejte manuál vašeho produktu pro reference a bezpečnostní pokyny.

Prosím, nezapomeňte dodržovat tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečný a příjemný zážitek z přebíjení. Vaše bezpečnost je naší prioritou.