

TYPE S BUSHING FULL DIES - REDDING 30 BR BUSHING FULL LENGTH DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El redimensionado de longitud completa mientras se mantiene un control exacto del cuello del casquillo es a menudo deseable en una sola operación. Los dies de redimensionado de longitud completa con casquillo tipo S de Redding logran esta tarea con la precisión que esperarías de Redding. Utiliza los mismos casquillos intercambiables que se utilizan en los dies de redimensionado de cuello de estilo casquillo de Redding. La varilla de desmonte ajustable te permite ajustar la posición del casquillo, redimensionando solo parte de la longitud del cuello cuando lo deseas. La concentricidad se mejora por la capacidad del casquillo de auto-centrar en el cuello del casquillo de cartucho. Todos los dies tipo S se suministran con el botón de tamaño estándar y un retenedor de pasador de desmonte. Al quitar el casquillo y todas las piezas internas, el die de tipo S Bushing Full también puede usarse como un die de cuerpo.



Atributos

- Nombre: [REDDING 30 BR BUSHING FULL LENGTH DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749007038
- N.º fabr.: 77524
- Cartucho: 30 BR (Benchrest) Remington
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.34kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760775246

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 30 BR BUSHING FULL LENGTH DIE
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 30 BR BUSHING FULL LENGTH DIE

Introducción

Gracias por elegir el TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 30 BR BUSHING FULL LENGTH DIE. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el die para entender cómo operarlo de manera segura y efectiva.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el die se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante para prevenir accidentes y lesiones.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad, para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Almacena el die en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- No utilices el die para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Inspecciona regularmente el die por desgaste o daños antes de cada uso. Si encuentras algún defecto, no utilices el die.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Maneja el die con cuidado para evitar peligros de pellizcos o cortes.
- Asegúrate de que el die esté montado de manera segura en la prensa de recarga antes de usarlo.
- Ten cuidado con los bordes afilados del die y otros componentes de recarga.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas al usar el die.
- Asegúrate de que el bushing esté correctamente ajustado para evitar sobredimensionar o subdimensionar el cuello del casquillo de cartucho.
- Usa la varilla de desmonte ajustable solo como se indica para evitar desalineaciones y posibles accidentes.
- Siempre sigue las prácticas adecuadas de recarga para evitar accidentes relacionados con la munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Selecciona el bushing apropiado para el casquillo de cartucho que estás redimensionando.
- Retira el bushing y las piezas internas si es necesario para el uso del die de cuerpo.
- Monta el die de manera segura en la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la posición del bushing utilizando la varilla de desmonte según sea necesario.

2. Uso:

- Prepara los casquillos de cartucho limpiándolos e inspeccionándolos en busca de defectos.
- Inserta el casquillo de cartucho en el die y asegúrate de que esté correctamente alineado.
- Opera la prensa de recarga de acuerdo con las pautas del fabricante, aplicando presión constante.
- Despues de redimensionar, retira el casquillo de cartucho e inspéctalo para verificar el dimensionado correcto.
- Almacena el die y cualquier componente adecuadamente después de su uso para mantener su condición.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier die dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el die en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos de eliminación adecuados.
- Recicla los componentes cuando sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más soporte o consultas sobre la seguridad y el uso del TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 30 BR BUSHING FULL LENGTH DIE, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y eficiente con tu TYPE S BUSHING FULL DIES REDDING 30 BR BUSHING FULL LENGTH DIE. Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es