

NECK SIZING DIE SETS - REDDING NECK SIZING DIE SET 17 MACH IV

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los juegos de dies de cuello Redding contienen dos dies. Los dies de ajuste de cuello incluyen un conjunto de varilla de descompresión con un botón expansor de cuello. El die de asientos incluye una guía para balas, un anillo de crimpado integrado y el tapón de asientos adecuado.



Atributos

- Nombre: [REDDING NECK SIZING DIE SET 17 MACH IV](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749007102
- N.º fabr.: 82504
- Cartucho: 17 Mach IV
- Peso de entrega: 0.567kg
- Altura de envío: 33mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760825040

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Cuello Redding 17 Mach IV
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Juego de Dies de Cuello Redding 17 Mach IV

Introducción

Gracias por elegir el Juego de Dies de Cuello Redding para el cartucho 17 Mach IV. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en la recarga de municiones. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre cómo usar el producto de manera segura y responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén los dies y herramientas fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Usa siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad, al trabajar con herramientas de recarga.
- Verifica que todas las herramientas estén en buen estado antes de usarlas.
- No uses el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Al manipular el die de ajuste de cuello, asegúrate de que el botón expansor de cuello esté correctamente instalado para evitar lesiones.
- No fuerces el die durante la operación; esto puede causar daños al equipo y lesiones personales.
- Mantén la zona de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Al trabajar con componentes de munición, sigue las recomendaciones del fabricante para evitar sobrepresiones o explosiones.
- Mantén los materiales inflamables lejos de la zona de trabajo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Inserta el die de ajuste de cuello en la prensa y asegúralo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Coloca el conjunto de varilla de descompresión en su lugar y verifica que el botón expansor de cuello esté correctamente instalado.

2. Uso del Die de Asientos:

- Coloca el die de asientos en la prensa de recarga.
- Asegúrate de que la guía para balas esté alineada correctamente antes de comenzar a asentar las balas.
- Ajusta el anillo de crimpado integrado según sea necesario para obtener el ajuste deseado.

3. Revisión Final:

- Despues de completar el proceso de recarga, verifica cada cartucho para asegurarte de que cumpla con los estándares de seguridad y calidad.
- Guarda las herramientas y dies en un lugar seguro después de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches los dies y herramientas en la basura común. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y materiales de recarga.
- Si el producto está dañado o ya no es seguro para usar, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de este producto, por favor contacta con el fabricante o distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Siguiendo estas pautas y utilizando el producto de manera responsable, puedes disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es