

# DELUXE 3-DIE SETS - REDDING 7.62X39MM 3 DIE SET

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los juegos de dies Deluxe de Redding incluyen el die de tamaño de longitud completa, el die de asiento estándar y el die de tamaño de cuello. Todos los dies están fabricados con los mejores aceros aleados disponibles y mecanizados en tornos Hardinge Super-Precision, capaces de mantener las tolerancias más ajustadas de la industria. Garantizados para producir munición que se ajuste correctamente a cualquier cámara estándar (SAAMI). Tratados térmicamente en hornos controlados atmosféricamente y pulidos a mano para un funcionamiento suave y sin fallos, estos dies mantendrán las tolerancias y durarán toda la vida. Inspeccionados y limpiados ultrasonicamente antes del empaquetado, vienen en una práctica caja de dies con un pin de decapado de repuesto, una llave hexagonal y un lugar para tu soporte de cartuchos (se vende por separado).



## Atributos

- Nombre: [REDDING 7.62X39MM 3 DIE SET](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749007198
- N.º fabr.: 84129
- Cartucho: 7.62 x 39 mm Russian
- Tipo de die: -
- Peso de entrega: 0.748kg
- Altura de envío: 41mm
- Ancho de envío: 112mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 611760841293

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# **Índice**

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el DELUXE 3DIE SETS REDDING 7.62X39MM 3 DIE SET
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el DELUXE 3DIE SETS REDDING 7.62X39MM 3 DIE SET

## Introducción

Gracias por elegir el DELUXE 3DIE SETS REDDING 7.62X39MM 3 DIE SET. Este producto está diseñado para recargar munición de manera segura y efectiva. Para asegurar tu seguridad y la de los demás, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el equipo de recarga con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, organizada y libre de distracciones.
- Mantén el área de recarga bien ventilada para evitar la inhalación de cualquier humo.
- Almacena todos los componentes, incluyendo dies y munición, en un lugar seguro, lejos de niños y personas no autorizadas.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al recargar.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga y almacenamiento de munición.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Inspecciona todos los dies antes de usarlos para detectar signos de daño o desgaste. No uses equipo dañado.
- Asegúrate de que el set de dies sea compatible con el cartucho 7.62 x 39 mm Russian antes de comenzar el proceso de recarga.
- Usa solo los componentes recomendados para la recarga, incluyendo pólvora, cebadores y balas.
- Siempre verifica las medidas y configuraciones antes de proceder con la recarga.
- Evita distracciones mientras recargas para mantener el enfoque y la precisión.
- Nunca excedas los datos de carga recomendados proporcionados por fuentes confiables.
- Sé consciente de los peligros potenciales de manejar pólvora y cebadores, incluidos los riesgos de incendio y explosión.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Preparación

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el set de dies, el soporte de casquillos y los componentes de recarga.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.

## 2. Instalación de los Dies

- Asegura el die de tamaño de longitud completa en la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Instala el die de asiento estándar y el die de tamaño de cuello de la misma manera.
- Ajusta los dies a las configuraciones correctas basadas en las especificaciones para el cartucho 7.62 x 39 mm.

## 3. Proceso de Recarga

- Comienza con el die de tamaño de longitud completa para redimensionar los casquillos de cartucho.
- Sigue con el die de tamaño de cuello si es necesario, dependiendo de tus necesidades de recarga.
- Usa el die de asiento estándar para asentar las balas en los casquillos redimensionados.
- Siempre verifica la longitud total de la munición cargada para asegurarte de que cumpla con las especificaciones.

## 4. Control de Calidad

- Inspecciona cada ronda completada en busca de defectos, como un asentamiento incorrecto o daños visibles.
- Almacena la munición completada de manera segura y organizada.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o caducado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Sigue las directrices adecuadas para la eliminación de desechos peligrosos para cualquier material que pueda ser dañino para el medio ambiente.
- No arrojes componentes de recarga a la basura regular.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con el DELUXE 3DIE SETS REDDING 7.62X39MM 3 DIE SET, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto.

## Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las mejores prácticas mientras usas tu DELUXE 3DIE SETS REDDING 7.62X39MM 3 DIE SET. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)