

NT-1000 STANDARD NECK TURNING KIT - SINCLAIR INTERNATIONAL

NT-1000 STANDARD NECK TURNING KIT, 6.5MM/25 CALIBER

[Recarga](#) > [Preparacion de vainas](#) > [Neck Turning](#) > [Neck Turning Tools](#)

Nuestra herramienta estándar para el giro de cuellos ha servido a miles de recargadores durante más de dos décadas. Esta herramienta viene completa con nuestro mango universal de acero inoxidable y cortador. El cortador para el giro de cuellos está hecho de acero herramienta de alta velocidad y cortado a mano, y podrá cortar miles de casquillos antes de necesitar reemplazo. Cada herramienta requiere el uso de nuestros mandriles Sinclair. Nuestros Kits de Giro de Cuello NT-1000 incluyen el NT-1000 Neck Turner, nuestro Die Expansor Generación II (05-3000), un mandril para giro de cuello y un mandril expansor. Ambos mandriles incluidos están fabricados de acero inoxidable de alta calidad en centros de torneado de precisión. El mandril expansor está dimensionado a .001 por debajo del diámetro de la bala y los mandriles de giro están a .002 por debajo del diámetro de la bala. Esto permite un ajuste perfecto para evitar el desgaste en el interior de tus casquillos durante el proceso de giro. Para información técnica adicional sobre el giro de cuellos, no dudes en llamar a nuestro número 800 y hablar con cualquiera de nuestros técnicos de recarga.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL NT-1000 STANDARD NECK TURNING KIT, 6.5MM/25 CALIBER](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749007343
- N.º fabr.: CH126
- Calibre: 264/6.5 mm (.264)
- Peso de entrega: 0.39kg

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Kit de Giro de Cuello NT1000
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el Kit de Giro de Cuello NT1000

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Giro de Cuello NT1000 de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usar el kit de giro de cuellos.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar el kit de giro de cuellos.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Identificación de Peligros:

- El cortador para el giro de cuellos es afilado y puede causar cortes o lesiones si se maneja incorrectamente.
- La herramienta implica operaciones a alta velocidad, lo que puede llevar a proyectiles si no se usa adecuadamente.

• Evitando Peligros:

- Siempre maneja el cortador con cuidado; no toques el borde cortante.
- Asegúrate de que el cortador esté firmemente sujetado al mango antes de usarlo.
- No intentes modificar o alterar la herramienta de ninguna manera.
- Usa la herramienta solo para el propósito previsto como se describe en este manual.
- Mantén las manos y partes del cuerpo alejadas del cortador mientras esté en operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración:

- Asegúrate de tener todos los componentes del Kit de Giro de Cuello NT1000, incluyendo el girador de cuello, el die expulsor y los mandriles.
- Selecciona el mandril adecuado para el tamaño de tu casquillo.

2. Instalación:

- Adjunta el cortador del girador de cuello de forma segura al mango universal de acero inoxidable.
- Inserta el mandril de giro de cuello seleccionado en el girador de cuello.

3. Uso:

- Inserta el casquillo en el mandril y asegúrate de que esté sujetado firmemente.
- Gira el mango suavemente para iniciar el proceso de giro de cuello.
- Mantén un movimiento constante y controlado para lograr un giro uniforme del cuello.
- Revisa regularmente el progreso y retira el casquillo una vez que se logre el grosor de cuello deseado.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia la herramienta después de cada uso para eliminar desechos y residuos.
- Almacena la herramienta en un lugar seguro y seco, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de manera responsable, siguiendo las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular. En su lugar, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Kit de Giro de Cuello NT1000, por favor, dirígete al punto de contacto designado que se proporciona con el empaque del producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que tengas una experiencia exitosa usando el Kit de Giro de Cuello NT1000.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es