

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 7/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749009374
- Mfr. No.: 10030278
- Size: 7/8 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 160mm
- UPC: 098489014342

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo delle Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für MEC LEAD CHARGE BARS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MEC LEAD CHARGE BARS für Ihre Wiederladepresse. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Wiederladepressen.
- Halten Sie sich an die empfohlenen Ladegewichte und -arten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt mit Haut oder Augen gründlich mit Wasser abspülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar

- Entfernen Sie die alte Charge Bar von Ihrer Wiederladepresse.
- Setzen Sie die MEC Charge Bar in die vorgesehene Halterung ein und stellen Sie sicher, dass sie sicher sitzt.
- Überprüfen Sie, ob die Charge Bar fest sitzt, bevor Sie mit dem Laden beginnen.

2. Verwendung der Charge Bar

- Wählen Sie die gewünschte Schrotladung (z.B. 7/8 oz).
- Füllen Sie die Ladeeinheit gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass die Ladeeinheit nicht überfüllt wird.
- Folgen Sie den Anweisungen Ihrer Wiederladepresse für den Ladevorgang.

3. Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie die Charge Bar nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Charge Bar an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll.
- Informieren Sie sich über geeignete Entsorgungsstellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your experience is safe and effective. The MEC Charge Bars are designed to help you adjust your shot charge, allowing you to create the load you desire. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the MEC Lead Charge Bars, please adhere to the following guidelines:

- Always follow the manufacturer's instructions when using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the Charge Bar and your reloading press before each use for any signs of damage or wear.
- Use the Charge Bar only with compatible MEC reloading presses.
- Store the Charge Bar in a dry, cool place to prevent rust and deterioration.
- Do not exceed the recommended shot charge limits specified for the Charge Bar.
- Ensure that your workspace is clean and free of obstructions before starting your reloading process.

Specific Safety Precautions for Use

When using the MEC Lead Charge Bars, please observe the following precautions:

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in the reloading press.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while operating the reloading press.
- Never attempt to modify or alter the Charge Bar in any way.
- If you experience any issues while using the Charge Bar, stop immediately and consult the troubleshooting section of your reloading press manual.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the MEC Lead Charge Bars:

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from your reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points on your reloading press.
- Secure the Charge Bar in place, ensuring it is firmly attached and does not move.

2. Usage:

- Set the desired shot charge on the MEC Lead Charge Bar by adjusting the settings as per the manufacturer's guidelines.
- Load the appropriate materials into the reloading press as instructed in the reloading press manual.
- Operate the reloading press according to the instructions provided, ensuring that all safety precautions are followed.
- After use, clean the Charge Bar and reloading press to remove any residue or debris.

Disposal Instructions

When disposing of the MEC Lead Charge Bars, please follow these guidelines to ensure safe and environmentally responsible disposal:

- Do not dispose of the Charge Bar in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for metal products.
- If the Charge Bar is damaged or no longer usable, consider recycling it at a designated metal recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the MEC Lead Charge Bars, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following the safety instructions outlined in this guide, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MEC Lead Charge Bars. Remember to stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para ayudarte a ajustar tu carga de disparo y crear la carga que deseas. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee cuidadosamente estas instrucciones antes de usar las barras de carga.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las barras de carga sean compatibles con tu prensa de recarga.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños.
- Utiliza las barras de carga únicamente para el propósito previsto.
- Verifica que no haya daños visibles en las barras antes de cada uso.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detén el proceso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgos Potenciales:**
 - Lesiones por mal uso: Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación y uso.
 - Daños a la prensa de recarga: Usa solo las barras de carga adecuadas para tu modelo de prensa.
- **Instrucciones para Evitar Riesgos:**
 - No modifiques las barras de carga de ninguna manera.
 - No uses las barras de carga si están dañadas o desgastadas.
 - Siempre utiliza equipo de protección personal, como gafas de seguridad, al recargar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de comenzar la instalación.
- Retira la barra de carga original de la prensa.
- Inserta la barra de carga MEC en el soporte de la prensa, asegurándote de que esté bien ajustada.
- Verifica que la barra esté alineada correctamente para evitar problemas durante el uso.

2. Uso:

- Ajusta la carga de disparo según tus necesidades.
- Realiza pruebas de carga con cargas más pequeñas antes de pasar a cargas más grandes.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Sigue las recomendaciones del fabricante sobre las cargas de disparo y el tipo de munición a utilizar.

Instrucciones de Eliminación

- Las barras de carga MEC no deben ser desechadas en la basura común.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de recarga.
- Si la barra de carga está dañada, considera devolverla al fabricante o a un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta las instrucciones del fabricante o contacta a un punto de servicio autorizado en tu área.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de las barras de carga MEC.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, en conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Les barres de charge MEC vous permettent d'ajuster votre charge de tir et de créer la charge que vous souhaitez.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des dommages ou des défauts.
- Suivez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des équipements de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des gants lors de la manipulation de la barre de charge.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou n'utilisez pas d'accessoires non approuvés par le fabricant.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité recommandée.
- Assurez-vous que la presse de rechargement est correctement installée et sécurisée avant d'utiliser la barre de charge.
- Ne laissez jamais la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Démontez la barre de charge existante de votre presse de rechargement.
- Alignez la nouvelle barre de charge MEC avec le mécanisme de fixation de la presse.
- Fixez la barre de charge en suivant les instructions du fabricant, en vous assurant qu'elle est bien sécurisée.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Réglez la charge de tir selon vos préférences en utilisant le mécanisme de réglage.
- Vérifiez que la barre de charge est correctement positionnée avant de commencer le rechargement.
- Suivez les étapes de rechargement recommandées pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les barres de charge MEC dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Si la barre de charge est endommagée, apportez-la à un centre de collecte des déchets dangereux pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'informations. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Merci d'utiliser les barres de charge MEC. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo delle Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per consentire agli utenti di regolare la carica di colpo nella ricarica di munizioni. Questo documento fornisce linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, secondo le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - Rischi di lesioni se il prodotto non viene utilizzato correttamente.
 - Possibilità di malfunzionamenti se non installato secondo le istruzioni.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Segui sempre le istruzioni di installazione e utilizzo fornite dal produttore.
 - Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
 - Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- **Avvertenze per gruppi specifici:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di persone di età inferiore ai 18 anni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la barra di carica MEC nel supporto designato, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi.

2. Utilizzo:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze, seguendo le indicazioni specifiche per il calibro e il tipo di munizioni.
- Effettua un controllo visivo della carica prima di procedere con la ricarica.
- Non superare mai le capacità massime indicate dal produttore.
- Dopo ogni sessione di ricarica, esegui una pulizia accurata del prodotto e della pressa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare la documentazione fornita o visitare il sito web ufficiale del produttore. In caso di domande o problemi, contattare il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile delle barre di carica MEC, contribuendo così alla tua sicurezza e a quella degli altri.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut MEC LEAD CHARGE BARS tuotteen hankinnasta! Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausprosessiasi ja mahdollistamaan haluamasi ampumakuormien säätämisen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen määritellyn tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, latausprosessin aikana.
- Varmista, että lataustanko on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä lataustanko valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä ampumakuormasi haluamallasi tavalla MEC Charge Barin avulla.
- Suorita latausprosessi rauhallisesti ja huolellisesti.
- Pidä huolta, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että olet valmis antamaan kaikki tarvittavat tiedot tuotteesta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytössäsi. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MEC LEAD CHARGE BARS tuotteen kanssa.

Bezpečnostní pokyny pro použití MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové a progresivní lisy. Tento produkt byl navržen tak, aby vám pomohl při přebíjení nábojů s maximální bezpečností a efektivitou. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte MEC LEAD CHARGE BARS v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se přebíjení nábojů.
- Při práci s olovem dodržujte hygienické normy, abyste se vyhnuli jeho požití nebo inhalaci.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je lisovací stanice správně nastavena a zabezpečena.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými zraněními a kontaminací.
- Nikdy nenechávejte lisovací stanici bez dozoru, když je v provozu.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte pochybnosti o jeho funkčnosti nebo bezpečnosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
2. **Instalace:**
 - Odpojte lisovací stanici od zdroje napájení.
 - Vyměňte dávkovací tyč za MEC LEAD CHARGE BAR podle pokynů výrobce.
 - Zkontrolujte, zda je bar správně upevněn a zajištěn.
3. **Použití:**
 - Nastavte požadovanou dávku náboje podle vašich potřeb.
 - Spusťte lisovací stanici a sledujte proces plnění.
 - Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní prostor a zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte MEC LEAD CHARGE BARS v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho použití se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali MEC LEAD CHARGE BARS. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.