

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #19 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mcreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #19 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749009399
- N.º fabr.: 1005019
- Talla: #19
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 098489016223

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings #19](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings #19

Introducción

Gracias por elegir los MEC Powder Bushings #19. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar la carga de pólvora en tus cartuchos de manera precisa y segura. Esta guía proporciona información importante sobre cómo usar el producto de manera segura y eficaz, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bushing esté en buen estado antes de usarlo. Inspecciónalo regularmente para detectar cualquier daño.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre una balanza para verificar los pesos de pólvora. Esto es fundamental para la precisión y la seguridad.
- Almacena la pólvora y los bushings en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- Familiarízate con las tablas de pólvora disponibles en el sitio web de MEC para obtener recomendaciones específicas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues los cartuchos. Sigue las recomendaciones de carga para evitar explosiones.
- Usa gafas de seguridad y guantes al manipular pólvora.
- Evita el contacto directo de la pólvora con la piel y los ojos.
- No fumes ni uses fuentes de ignición cerca de la pólvora.
- Si experimentas algún problema o duda durante el uso, detén el proceso y consulta las instrucciones o busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que la máquina de recarga esté apagada antes de instalar el bushing.
- Retira el bushing viejo, si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante de tu máquina de recarga.
- Coloca el MEC Powder Bushing #19 en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso del Bushing:

- Ajusta la carga de pólvora según las recomendaciones de las tablas de MEC.
- Verifica el peso de la pólvora usando una balanza antes de cargar los cartuchos.
- Realiza pruebas con un par de cartuchos antes de proceder con una producción más grande para asegurarte de que los ajustes son correctos.

3. Mantenimiento:

- Limpia el bushing regularmente para evitar acumulación de residuos.
- Almacena el bushing en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches la pólvora ni los bushings de manera irresponsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de materiales peligrosos.
- Si el bushing está dañado, considera llevarlo a un punto de reciclaje o a un centro de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Más Soporte

Para más información sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta el sitio web de MEC en www.mcreloaders.com. Aquí encontrarás recursos adicionales y contacto para asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de tu experiencia de recarga con los MEC Powder Bushings #19.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es