

# 45-70 GOVERNMENT BRASS CASE - HORNADY 45-70 SPRINGFIELD BRASS 50/BOX

[Recarga](#) > [Vainas](#) > [Vainas arma larga](#)

La brass sin cebar de Hornady presenta tolerancias ajustadas, concentrividad uniforme, y un peso y capacidad consistentes. Sus procesos de fabricación aseguran una colocación uniforme de la bala y una liberación uniforme de la misma para una velocidad y precisión óptimas. Los tiradores de precisión insisten en un grosor uniforme de las paredes de la funda y tolerancias ajustadas. Hornady ofrece esto tratando la brass como la base para un cartucho preciso, no como una mercancía.



## Atributos

- Nombre: [HORNADY 45-70 SPRINGFIELD BRASS 50/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749009403
- N.º fabr.: 8784
- Cartucho: 45-70 Government
- Cartuchos: 50
- Cantidad: 50
- Peso de entrega: 0.703kg
- Altura de envío: 91mm
- Ancho de envío: 107mm
- Longitud de envío: 137mm
- UPC: 090255487848

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir la funda de brass 4570 Government de Hornady. Este producto está diseñado para proporcionar un rendimiento óptimo en el campo. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar su uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Si sientes que el producto no funciona como se espera, deja de usarlo y busca asistencia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Siempre manipula las fundas con cuidado para evitar lesiones.
- **Almacenamiento:** Guarda las fundas en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol.
- **Uso de Equipos de Protección:** Usa gafas de seguridad y guantes apropiados durante el manejo y la carga.
- **Verificación de Compatibilidad:** Asegúrate de que las fundas sean compatibles con tu cartucho y arma antes de su uso.
- **Carga Segura:** Sigue las instrucciones de carga de manera estricta para evitar sobrecargas y otros problemas de seguridad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Inspección Inicial:** Antes de usar, revisa cada funda para asegurarte de que no haya daños visibles.
2. **Carga del Cartucho:**
  - Coloca la funda en la prensa de recarga.
  - Asegúrate de que la funda esté bien colocada y alineada.
  - Sigue las instrucciones de tu equipo de recarga para colocar la pólvora y la bala.
3. **Verificación Final:** Despues de cargar, verifica que el cartucho esté correctamente ensamblado antes de usarlo en el campo.
4. **Uso en el Campo:**
  - Siempre sigue las normas de seguridad de armas de fuego.
  - Asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.
  - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Las fundas de brass deben ser recicladas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No deseches las fundas en la basura normal. Busca centros de reciclaje que acepten metales.
- Si no puedes reciclar, consulta con un profesional para la eliminación segura.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Si tienes dudas o inquietudes sobre el uso de este producto, no dudes en buscar más información o asistencia.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)