

# 30-30 WINCHESTER BRASS CASE - HORNADY 30-30 WINCHESTER BRASS 50/BOX

[Recarga](#) > [Vainas](#) > [Vainas arma larga](#)

La casquillo sin cebar de Hornady cuenta con tolerancias ajustadas, concentricidad uniforme, y un peso y capacidad consistentes. Sus procesos de fabricación aseguran una colocación uniforme de la bala y una liberación uniforme de la bala para una velocidad y precisión óptimas. Los tiradores de precisión insisten en un grosor de pared de casquillo uniforme y tolerancias estrictas. Hornady ofrece esto tratando el latón como la base para un cartucho preciso, no como una mercancía.



## Atributos

- Nombre: [HORNADY 30-30 WINCHESTER BRASS 50/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749009779
- N.º fabr.: 8655
- Cartucho: 30-30 Winchester
- Cartuchos: 50
- Cantidad: 50
- Peso de entrega: 0.499kg
- Altura de envío: 69mm
- Ancho de envío: 107mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 090255486551

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el casquillo sin cebar de Hornady 3030 Winchester. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo y debe ser utilizado con precaución. Esta guía proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y responsable.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto cumpla con todas las regulaciones locales y nacionales antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- No utilices el producto si está dañado o si no cumple con las especificaciones.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al manipular cartuchos.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de insertar el casquillo.
- No sobrecargues el cartucho, ya que esto puede causar fallos o accidentes.
- Almacena los casquillos en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor o humedad.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que el área esté libre de distracciones y peligros.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias.

### 2. Inspección del Casquillo:

- Revisa el casquillo para asegurarte de que no tenga imperfecciones o daños visibles.
- Verifica que el grosor de la pared y las tolerancias sean las adecuadas.

### 3. Carga del Casquillo:

- Coloca el casquillo en la recámara del arma.
- Asegúrate de que esté bien asentado y no presente obstrucciones.

### 4. Uso del Casquillo:

- Utiliza el casquillo solo en el arma para la que fue diseñado.
- Sigue las instrucciones del fabricante del arma para la carga y disparo.

### 5. Postuso:

- Después de usar el casquillo, asegúrate de limpiar el arma según las instrucciones del fabricante.
- Revisa el casquillo utilizado por cualquier signo de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- No deseches los casquillos en la basura normal; sigue las regulaciones locales para la eliminación de residuos peligrosos.
- Considera reciclar el latón si es posible, siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un incidente, por favor contacta a tu punto de contacto local de la UE para obtener asistencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)