

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #30 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mecreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #30 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749010577
- N.º fabr.: 1005030
- Talla: #30
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 098489016568

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEC Powder Bushings](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEC Powder Bushings

Introducción

Gracias por elegir el MEC Powder Bushing #30. Este producto está diseñado para ayudarte a ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos con precisión. Sin embargo, la seguridad es primordial al utilizar equipos de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso seguro y efectivo del MEC Powder Bushing.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar peligros potenciales.
- Mantén el powder bushing fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el powder bushing en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Utiliza una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión y garantizar prácticas de recarga seguras.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar pólvora y equipos de recarga.
- Evita usar el powder bushing en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- No excedas la carga de pólvora recomendada para tu pólvora específica, según lo indicado en las tablas de MEC.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o vapores.
- No uses el powder bushing si ha sido modificado de alguna manera.
- Almacena el powder bushing en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Localiza el tamaño apropiado del powder bushing según lo indicado en las especificaciones del producto.
- Inserta cuidadosamente el powder bushing en la ranura designada de la prensa de recarga hasta que esté asegurado en su lugar.
- Verifica que el bushing esté correctamente colocado para evitar fugas durante la operación.

2. Uso:

- Antes de comenzar, calibra tu balanza para asegurar medidas precisas.
- Mide la cantidad deseada de pólvora utilizando la balanza y llena el powder bushing.
- Ajusta el bushing a la configuración deseada según la carga de pólvora requerida para tus cartuchos.
- Después de usar, limpia el powder bushing para prevenir la acumulación de residuos de pólvora.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier pólvora no utilizada o caducada de acuerdo con las regulaciones locales para materiales peligrosos.
- El powder bushing puede ser reciclado si está hecho de materiales reciclables. Consulta las pautas de reciclaje locales.
- No deseches el powder bushing en la basura doméstica regular si está dañado o contaminado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el MEC Powder Bushing, consulta el sitio web de MEC o tu distribuidor local para obtener asistencia. Asegúrate de tener la información del producto y cualquier detalle relevante listos para una respuesta rápida.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y te deseamos una experiencia de recarga exitosa y segura con el MEC Powder Bushing #30.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es