

# MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 28 GAUGE

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas para cartucho semimetalico](#)

La MEC Sizemaster es un recargador todo en uno de una sola etapa que ofrece simplicidad y eficiencia sin sacrificar la precisión. Equipado con características premium como el alimentador automático de percusores E-Z Prime y el redimensionador de colete "Power Ring" que devuelve cada base a las especificaciones de fábrica. La nueva estación de redimensionamiento maneja cabezales de latón o acero, tanto de alta como de baja base. Ajustable para 3 cartuchos, y disponible en calibres 12, 20, 28 y .410 (no disponible con alimentador automático de percusores). Incluye 1 barra de carga y 3 casquillos de pólvora.



## Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 28 GAUGE](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749010675
- N.º fabr.: 100812028
- Calibre: 28 Gauge
- Peso de entrega: 8.936kg
- Altura de envío: 574mm
- Ancho de envío: 236mm
- Longitud de envío: 434mm
- UPC: 098489011204

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Gracias por elegir el MEC Sizemaster Shell Press. Este recargador de una sola etapa está diseñado para ofrecerte simplicidad y eficiencia en el proceso de recarga de cartuchos. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el MEC Sizemaster.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza el MEC Sizemaster únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- No permitas que personas no capacitadas utilicen el equipo.
- Mantén el equipo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si tienes alguna duda sobre el uso seguro del producto, consulta con un profesional.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Equipos de Protección Personal (EPP):**
  - Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos o residuos.
  - Considera el uso de guantes para proteger tus manos de productos químicos y abrasiones.
- **Manipulación de Materiales:**
  - Asegúrate de que los cartuchos y componentes estén en buen estado antes de su uso.
  - No utilices componentes que presenten signos de daño o desgaste.
- **Precauciones de Almacenamiento:**
  - Almacena pólvora y otros materiales de recarga en un lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor.
  - Asegúrate de que los materiales peligrosos estén etiquetados y almacenados de manera segura.
- **Evita Distracciones:**
  - No utilices el MEC Sizemaster si estás cansado o distraído. Mantén la concentración en el proceso de recarga.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

## 1. Instalación:

- Coloca el MEC Sizemaster en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que esté firmemente anclado o asegurado para evitar movimientos durante su uso.

## 2. Configuración del Equipo:

- Ajusta el redimensionador de colete "Power Ring" según las especificaciones de tu cartucho.
- Instala el alimentador automático de percusores EZ Prime si es necesario.

## 3. Proceso de Recarga:

- Carga la barra de carga con la cantidad adecuada de pólvora.
- Inserta el casquillo en la estación de redimensionamiento.
- Acciona la palanca suavemente y asegúrate de que el proceso se realice sin obstáculos.
- Revisa cada cartucho terminado para asegurarte de que cumpla con las especificaciones.

## 4. Mantenimiento:

- Limpia el MEC Sizemaster regularmente para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona el equipo periódicamente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

## Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de los residuos de pólvora y otros materiales de recarga de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos peligrosos.
- No tires materiales peligrosos en la basura común. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación segura.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, te recomendamos que contactes a las autoridades locales o consultes el portal de seguridad de la UE.

## Conclusión

El MEC Sizemaster es una herramienta valiosa para la recarga de cartuchos, pero es esencial que sigas estas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Tu seguridad es la prioridad número uno. Si tienes dudas o inquietudes, no dudes en buscar ayuda de un profesional.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)