

PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATES - RCBS PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE #34

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Prensas Progresivas](#)

Utiliza el shellholder estándar de RCBS para pedir la placa de casquillo correcta.



Atributos

- Nombre: [RCBS PROGRESSIVE PRESS SHELLPLATE #34](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 749010679
- N.º fabr.: F DISC
- Talla: #34
- Peso de entrega: 0.136kg
- Altura de envío: 10mm
- Ancho de envío: 79mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 076683888341

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Casquillo RCBS Progresiva #34](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa de Casquillo RCBS Progresiva #34

Introducción

Gracias por elegir la Placa de Casquillo RCBS Progresiva #34. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga con la Prensa Pro 2000 Progresiva. Para garantizar tu seguridad y la de los demás al usar este producto, por favor, lee y sigue las pautas que se describen en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende el manual del producto antes de usarlo.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, seca y libre de peligros.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el producto en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiros de productos y seguridad a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa protección ocular adecuada al operar la prensa.
- Asegúrate de que tus manos estén secas al manipular la placa de casquillo.
- No excedas los límites de carga recomendados para la prensa.
- Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes móviles mientras esté en operación.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la maquinaria.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o partículas.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el manejo y almacenamiento de componentes de munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la Prensa Pro 2000 Progresiva esté desenchufada y no esté en operación.
- Localiza el soporte de la placa de casquillo en la prensa.
- Alinea la placa de casquillo #34 con el soporte, asegurándote de que se ajuste de manera segura.
- Bloquea la placa de casquillo en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Uso

- Prepara tu área de trabajo organizando todas las herramientas y componentes necesarios.
- Carga la placa de casquillo con los estuches apropiados, asegurándote de que estén colocados correctamente.
- Opera la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, manteniendo un movimiento constante y controlado.
- Monitorea la operación en busca de ruidos inusuales o resistencia, y detente inmediatamente si surge algún problema.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la placa de casquillo en la basura doméstica normal. Consulta los programas de reciclaje locales o las opciones de eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los componentes se almacenen de forma segura hasta su eliminación para prevenir accidentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con la Placa de Casquillo RCBS Progresiva #34, por favor, consulta los detalles de contacto del fabricante que se proporcionan en el manual del producto o en el sitio web oficial.

Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de tu Placa de Casquillo RCBS Progresiva #34. Tu adherencia a estas pautas ayuda a garantizar una experiencia de recarga segura y agradable.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es