

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #33 POWDER BUSHING

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Tenemos una variedad de los MEC powder bushings. Cada bushing tiene un volumen único que te permite ajustar la carga de pólvora para tus cartuchos. Siempre se recomienda usar una balanza para verificar los pesos de pólvora por precisión. Ofrecemos bushings individuales desde el #7 hasta el #13 y desde el #16 hasta el #38. Por favor, consulta el sitio web de MEC para obtener tablas de pólvora que te darán un bushing recomendado y un punto de inicio para tu pólvora específica en www.mcreloaders.com



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING #33 POWDER BUSHING](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749010726
- N.º fabr.: 1005033
- Talla: #33
- Peso de entrega: 0.045kg
- Altura de envío: 3mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm
- UPC: 098489015905

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings #33
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEC Powder Bushings #33

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad para los MEC Powder Bushings #33. Este documento está diseñado para ayudarte a utilizar este producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE. Asegúrate de leer todas las secciones de esta guía antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el MEC Powder Bushing #33 solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el bushing antes de cada uso para detectar daños visibles.
- Utiliza siempre equipo de protección adecuado, como gafas y guantes, al trabajar con pólvora.
- Consulta la tabla de pólvora en el sitio web de MEC para obtener recomendaciones sobre el uso adecuado del bushing.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Balanza:** Siempre utiliza una balanza para verificar los pesos de pólvora antes de cargarlos en tus cartuchos. Esto es crucial para asegurar la precisión.
- **Manejo de Pólvora:** Maneja la pólvora con cuidado y evita la exposición a fuentes de ignición.
- **Condiciones de Almacenamiento:** Almacena el bushing y la pólvora en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol y fuentes de calor.
- **Evita la Contaminación:** No mezcles diferentes tipos de pólvora y asegúrate de que el bushing esté limpio antes de usarlo.
- **Consulta a un Experto:** Si no estás seguro sobre el uso del bushing o la carga de pólvora, consulta a un experto o a un profesional en recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bushing:

- Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar el bushing.
- Retira el bushing viejo, si es necesario, y limpia el área de instalación.
- Inserta el MEC Powder Bushing #33 en la prensa y asegúrate de que esté bien ajustado.

2. Uso del Bushing:

- Coloca el cartucho en la prensa y asegúrate de que esté correctamente alineado.
- Usa la balanza para medir la cantidad de pólvora que deseas cargar.
- Abre la válvula del bushing y permite que la pólvora fluya en el cartucho.
- Verifica la carga de pólvora con la balanza antes de cerrar el cartucho.

3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de cargar, limpia el bushing y la prensa para evitar la acumulación de residuos.
- Guarda el bushing en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Si el MEC Powder Bushing #33 está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de recarga y pólvora.
- Nunca arrojes pólvora en la basura o el desagüe; sigue las pautas de eliminación adecuadas para estos materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el MEC Powder Bushing #33 o si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, visita el sitio web de MEC en www.mecreloaders.com. Allí encontrarás recursos adicionales y detalles sobre cómo contactar a un representante para asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de recarga. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es