

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 32 CALIBER

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

Los medidores de longitud de cámara Sinclair están diseñados para que el recargador pueda determinar la longitud real de la cámara de su rifle al medir desde la cara del cerrojo hasta el final del cuello de la cámara. Esta medición te indicará cuánto exceso de longitud de cartucho puede tener tu cámara en comparación con las longitudes de recorte publicadas en los manuales de recarga. Los medidores Sinclair se insertan en un cartucho acortado, disparado y sin cebar, y luego se colocan en tu rifle. El inserto se empuja hacia atrás en el cartucho cuando contacta con el final de tu cámara. Luego, extraes el cartucho y mides la longitud total. El medidor está hecho de acero suave 12L14, por lo que no dañará tu cámara. Instrucciones paso a paso acompañan a cada medidor. Los medidores se pueden usar una y otra vez. Las diferencias entre las longitudes de recorte publicadas y la longitud real de tu cámara pueden ser bastante significativas. Podrías estar recortando en exceso tus cartuchos en .030 pulgadas o más. NOTA: El medidor de calibre 22 no funcionará en cartuchos de cuello delgado como el 22 Hornet, 218 Bee o cartuchos basados en estos casos. El medidor de calibre 30 no funcionará en el 30-30 Winchester. Ninguno de los medidores listados funcionará en cámaras de cuello ajustado, excepto el G-243T. No debe usarse en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca y rifles de acción de bomba.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL CHAMBER LENGTH GAUGE, 32 CALIBER](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749011493
- N.º fabr.: G312
- Calibre: 32 Caliber (.312-.313)
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a determinar la longitud real de la cámara de su rifle. El uso adecuado de esta herramienta es esencial para garantizar prácticas de recarga seguras y efectivas. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el medidor se use solo con el calibre y tipo de vainas apropiados según lo especificado en la descripción del producto.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- No utilices el medidor en armas de fuego que no sean compatibles con sus especificaciones.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El medidor de calibre 22 no es adecuado para vainas de cuello delgado como el 22 Hornet o el 218 Bee.
- El medidor de calibre 30 no debe usarse con el 3030 Winchester.
- Los medidores no están diseñados para su uso en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- Evita recortar en exceso las vainas revisando regularmente la longitud real de tu cámara.
- Asegúrate de que el medidor se inserte en una vaina disparada y sin cebar antes de chamberla.
- No fuerces el medidor en la cámara; debe encajar suavemente sin resistencia.
- Sigue las instrucciones paso a paso proporcionadas con el medidor para un uso adecuado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne los materiales necesarios: el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, una vaina disparada y sin cebar, y una herramienta de medición (calibrador o regla).
- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.

2. Uso del Medidor

- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en la vaina disparada y sin cebar.
- Chambera la vaina en tu rifle como lo harías con un cartucho normal.
- El medidor se empalará hacia atrás en la vaina cuando entre en contacto con el final de tu cámara.
- Extrae cuidadosamente la vaina de la cámara.

3. Medición de la Longitud

- Usa un calibrador o regla para medir la longitud total de la vaina con el medidor insertado.
- Compara esta medición con las longitudes de recorte publicadas en los manuales de recarga para determinar si tu cámara tiene una longitud de vaina excesiva.

4. Reutilización del Medidor

- Los Medidores Sinclair están diseñados para un uso repetido. Asegúrate de que se limpian e inspeccionen después de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Deshazte de cualquier medidor dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No arrojes el medidor en la basura doméstica regular si está dañado; consulta las pautas específicas de eliminación para productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad, uso o soporte del producto, por favor contacta al punto de contacto designado para tu región según se indica en el empaque o documentación del producto.

Gracias por usar el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. Por favor, sigue estas pautas para asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es