

Sinclair Chamber Length Gage - SINCLAIR INTERNATIONAL 50 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

Los medidores de longitud de cámara Sinclair están diseñados para que el recargador pueda determinar la longitud real de la cámara de su rifle al medir desde la cara del cerrojo hasta el final del cuello de la cámara. Esta medición te indicará cuánto exceso de longitud de cartucho puede tener tu cámara en comparación con las longitudes de recorte publicadas en los manuales de recarga. Los medidores Sinclair se insertan en un cartucho acortado, disparado y sin cebar, y luego se colocan en tu rifle. El inserto se empuja hacia atrás en el cartucho cuando contacta con el final de tu cámara. Luego, extraes el cartucho y mides la longitud total. El medidor está hecho de acero suave 12L14, por lo que no dañará tu cámara. Instrucciones paso a paso acompañan a cada medidor. Los medidores se pueden usar una y otra vez. Las diferencias entre las longitudes de recorte publicadas y la longitud real de tu cámara pueden ser bastante significativas. Podrías estar recortando en exceso tus cartuchos en .030 pulgadas o más. NOTA: El medidor de calibre 22 no funcionará en cartuchos de cuello delgado como el 22 Hornet, 218 Bee o cartuchos basados en estos casos. El medidor de calibre 30 no funcionará en el 30-30 Winchester. Ninguno de los medidores listados funcionará en cámaras de cuello ajustado, excepto el G-243T. No debe usarse en pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca y rifles de acción de bomba.



Atributos

- Nombre: [SINCLAIR INTERNATIONAL 50 CALIBER CHAMBER LENGTH GAGE](#)
- Fabricante: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N.º de producto: 749011501
- N.º fabr.: G510
- Calibre: 50 Caliber (.510)
- Peso de entrega: 0.023kg
- Altura de envío: 1mm
- Ancho de envío: 83mm
- Longitud de envío: 146mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a medir con precisión la longitud de la cámara de su rifle. El uso adecuado de esta herramienta es vital para garantizar la seguridad y la eficiencia en la recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas operativas para asegurar que tu experiencia sea segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de estar en un entorno seguro, libre de distracciones, al usar esta herramienta.
- Usa gafas protectoras al medir para prevenir cualquier posible lesión por escombros o incidentes inesperados.
- Mantén el medidor y todas las herramientas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El Medidor de Longitud de Cámara Sinclair está diseñado solo para su uso con rifles. No lo uses con pistolas, rifles semiautomáticos, rifles de acción de palanca o rifles de acción de bomba.
- Evita usar el medidor de calibre 22 en casos de cuello delgado como el 22 Hornet y el 218 Bee, ya que esto puede llevar a mediciones inexactas.
- El medidor de calibre 30 no es adecuado para su uso en el 3030 Winchester.
- Ten cuidado al usar el medidor en cámaras de cuello ajustado; solo el G243T está aprobado para tales aplicaciones.
- No excedas las mediciones recomendadas, ya que el recorte excesivo puede comprometer la integridad del casquillo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener un casquillo acortado, disparado y sin cebar que sea compatible con la cámara de tu rifle.
- Reúne tu Medidor de Longitud de Cámara Sinclair y cualquier herramienta necesaria para medir.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair en el casquillo acortado, disparado y sin cebar.
- Coloca el casquillo en la cámara de tu rifle con cuidado.
- El inserto del medidor se empujará hacia atrás en el casquillo cuando contacte con el final de tu cámara.

3. Medición:

- Después de chambering, extrae el casquillo de tu rifle.
- Mide la longitud total del casquillo usando un calibrador o herramienta de medición adecuada.
- Compara la longitud medida con las longitudes de recorte publicadas en los manuales de recarga para determinar si tus casquillos están recortados en exceso.

4. Repetición:

- Los medidores se pueden usar múltiples veces. Asegúrate de limpiarlos después de cada uso para mantener la precisión y la longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- Si el medidor está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de manera segura para prevenir lesiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del Medidor de Longitud de Cámara Sinclair, consulta el sitio web oficial de Sinclair International o contacta con su servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para cualquier solicitud de soporte.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el Medidor de Longitud de Cámara Sinclair. Siempre prioriza la seguridad y consulta las regulaciones locales según sea necesario.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es