


# GAS CHECKS - HORNADY 30 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectos](#) > [Gas Checks](#)

Si fundes tus propias balas, los gas checks de Hornady que se colocan a presión mejorarán su rendimiento. Durante el dimensionado, el gas check se ajusta a la base de las balas de plomo fundido para sellar los gases y proteger la base de la deformación. Los gas checks de Hornady son la única opción real para quienes funden balas. Empaqueados de 1000 por caja.



## Atributos

- Nombre: [HORNADY 30 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749012045
- N.º fabr.: 7070
- Cantidad: 1,000
- Peso de entrega: 0.318kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 69mm
- Longitud de envío: 107mm
- UPC: 090255270709

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks Hornady 30 Caliber
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks

## Hornady 30 Caliber

### Introducción

Gracias por elegir los Gas Checks Hornady 30 Caliber. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus balas fundidas. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y efectiva.

### Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén los Gas Checks fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No utilices los Gas Checks si están dañados o han sido alterados de alguna manera.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

### Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Maneja los Gas Checks con cuidado. Evita el contacto innecesario con la piel y los ojos.
- **Almacenamiento:** Guarda los Gas Checks en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
- **Uso adecuado:** Utiliza los Gas Checks únicamente para su propósito previsto, que es mejorar el rendimiento de las balas fundidas.
- **Verificación:** Inspecciona los Gas Checks antes de usarlos para asegurarte de que no presenten defectos.

### Instrucciones para la Instalación y Uso

#### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los materiales necesarios a mano, incluidos los moldes y el plomo fundido.
- Revisa el equipo de fundición para asegurarte de que esté en buenas condiciones.

#### 2. Instalación de los Gas Checks:

- Durante el dimensionado, coloca el Gas Check en la base de la bala de plomo fundido.
- Asegúrate de que el Gas Check esté bien ajustado a la base para sellar los gases.

#### 3. Uso:

- Una vez que el Gas Check esté instalado, continúa con el proceso de recarga según las instrucciones de tu equipo.
- Realiza pruebas de disparo en un lugar seguro y adecuado.

### Instrucciones de Eliminación

- Los Gas Checks usados deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No los tires a la basura común. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

### Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y mantente informado sobre posibles actualizaciones o retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)