


GAS CHECKS - HORNADY 375 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectos](#) > [Gas Checks](#)

Si fundes tus propias balas, los gas checks de Hornady que se colocan a presión mejorarán su rendimiento. Durante el dimensionado, el gas check se ajusta a la base de las balas de plomo fundido para sellar los gases y proteger la base de la deformación. Los gas checks de Hornady son la única opción real para quienes funden balas. Empaqueados de 1000 por caja.



Atributos

- Nombre: [HORNADY 375 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749012049
- N.º fabr.: 7120
- Cantidad: 1,000
- Peso de entrega: 0.408kg
- Altura de envío: 58mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 107mm
- UPC: 090255271201

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks Hornady 375 Caliber
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks Hornady 375 Caliber

Introducción

Gracias por elegir los Gas Checks Hornady 375 Caliber. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus balas fundidas. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las instrucciones de esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté almacenado fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad o retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular balas fundidas.
- No utilices gas checks si están dañados o deformados, ya que esto puede afectar su rendimiento.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la acumulación de gases nocivos.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tus balas de plomo fundido estén listas para el uso.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un molde adecuado para tus balas.

2. Instalación de Gas Checks:

- Coloca el gas check en la base de la bala de plomo fundido.
- Asegúrate de que el gas check esté ajustado de manera uniforme y centrada.
- Aplica presión para asegurar que el gas check se adhiera firmemente a la base de la bala.

3. Uso:

- Una vez que el gas check esté instalado, puedes proceder a cargar la bala en tu arma.
- Verifica que el gas check esté intacto antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Los gas checks usados deben ser desechados de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plomo y otros materiales.
- No los arrojes a la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre seguridad del producto o para reportar cualquier problema, consulta las autoridades locales o la plataforma Safety Gate de la UE.

Asegúrate de seguir estas directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de los Gas Checks Hornady 375 Caliber. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es