


# GAS CHECKS - HORNADY 45 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX

[Recarga](#) > [Fundicion de proyectos](#) > [Gas Checks](#)

Si fundes tus propias balas, los gas checks de Hornady que se colocan a presión mejorarán su rendimiento. Durante el dimensionado, el gas check se ajusta a la base de las balas de plomo fundido para sellar los gases y proteger la base de la deformación. Los gas checks de Hornady son la única opción real para quienes funden balas. Empaqueados de 1000 por caja.



## Atributos

- Nombre: [HORNADY 45 CALIBER GAS CHECKS 1,000/BOX](#)
- Fabricante: [HORNADY](#)
- N.º de producto: 749012052
- N.º fabr.: 7140
- Cantidad: 1,000
- Peso de entrega: 0.59kg
- Altura de envío: 56mm
- Ancho de envío: 89mm
- Longitud de envío: 107mm
- UPC: 090255271409

## Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks Hornady 45 Caliber
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Gas Checks

## Hornady 45 Caliber

### Introducción

Gracias por elegir los Gas Checks Hornady 45 Caliber. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tus balas de plomo fundido. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, precauciones específicas y cómo desecharlo adecuadamente.

### Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y las personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular los gas checks y al fundir balas.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor y humedad.
- Si observas algún daño en el producto, no lo utilices y repórtalo a las autoridades competentes.

### Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de quemaduras:** El proceso de fundición puede generar altas temperaturas. Evita el contacto directo con superficies calientes.
- **Inhalación de vapores:** Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores nocivos.
- **Manipulación de plomo:** El plomo es tóxico. Lávate las manos después de manipular balas de plomo y evita comer o beber en el área de trabajo.
- **Uso de herramientas:** Usa herramientas adecuadas y en buen estado. No improvises con herramientas que no estén diseñadas para este propósito.

### Instrucciones para la Instalación y Uso

#### 1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo los gas checks, balas de plomo fundido y herramientas.
- Asegúrate de tener un área de trabajo limpia y organizada.

#### 2. Instalación de Gas Checks:

- Calienta las balas de plomo hasta que estén completamente fundidas.
- Coloca el gas check en la base de la bala de plomo fundido.
- Usa una herramienta adecuada para presionar el gas check en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.

#### 3. Uso de Balas con Gas Checks:

- Carga las balas en tu arma de fuego según las instrucciones del fabricante del arma.
- Realiza pruebas de tiro en un entorno seguro y controlado.

#### 4. Mantenimiento:

- Revisa periódicamente las balas y los gas checks para detectar signos de desgaste o daño.
- Reemplaza cualquier componente que muestre signos de daño.

### Instrucciones de Desecho

- No deseches los gas checks o balas de plomo en la basura común.
- Consulta con las autoridades locales sobre las regulaciones de desecho de materiales peligrosos.
- Asegúrate de que los materiales sean desechados de manera segura para proteger el medio ambiente.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, busca el contacto de la empresa distribuidora en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de lote y la fecha de compra al comunicarte.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo de los Gas Checks Hornady 45 Caliber. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda o inquietud, busca la ayuda adecuada.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)