

UNIVERSAL DECAPPING DIE - LYMAN UNIVERSAL DECAPPING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Repuestos para dies](#)

Ideal para decapar cápsulas sin dimensionar el cuello antes de la limpieza del cartucho; funciona genial con cápsulas militares. Se adapta a todos los calibres del 22 al 45 (excepto 378 y 400 Weatherby). Fabricado en acero endurecido duradero para una vida útil prolongada. Portacápsulas no incluido.



Atributos

- Nombre: [LYMAN UNIVERSAL DECAPPING DIE](#)
- Fabricante: [LYMAN](#)
- N.º de producto: 749012479
- N.º fabr.: 7631290
- Estilo: Decapping Assemblies/Rods
- Peso de entrega: 0.204kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 51mm
- Longitud de envío: 109mm
- UPC: 011516712905

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Instrucciones de Seguridad para el Die de Decapado Universal Lyman
- Sobre nosotros

Instrucciones de Seguridad para el Die de Decapado Universal Lyman

Introducción

Gracias por elegir el Die de Decapado Universal Lyman. Este producto está diseñado para decapar de manera segura los cebadores sin dimensionar el cuello antes de la limpieza del cartucho. Es efectivo con cebadores militares y se adapta a todos los calibres del 22 al 45, excepto el 378 y el 400 Weatherby. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el die de decapado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones antes de usar el die.
- Mantén el die de decapado fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el die en busca de desgaste y daños antes de cada uso.
- Si notas alguna irregularidad o daño, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad adecuadas para proteger tus ojos de posibles escombros.
- Utiliza el die solo con el portacápsulas recomendado. El portacápsulas no está incluido con el die.
- No intentes decapar cebadores vivos; esto puede presentar riesgos significativos para la seguridad.
- Asegúrate de que el die esté montado de manera segura en tu prensa de recarga antes de usarlo.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del pin de decapado durante la operación.
- Almacena el die de decapado en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté limpia y configurada correctamente.
- Selecciona el portacápsulas adecuado para el calibre con el que estás trabajando (no incluido).
- Asegura el Die de Decapado Universal Lyman en la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones de la prensa.

2. Uso

- Inserta el cartucho de latón en el portacápsulas.
- Baja cuidadosamente el émbolo de la prensa de recarga para hacer contacto con el cebador.
- Aplica presión constante hasta que el cebador se decape por completo.
- Retira el cartucho de latón decapado e inspéctalo en busca de daños.
- Repite el proceso para otros cartuchos según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina los cebadores decapados y cualquier otro material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- No elimines los cebadores en la basura doméstica regular, ya que pueden representar un peligro.
- Consulta con las autoridades locales de gestión de residuos sobre los métodos adecuados de eliminación de materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el Die de Decapado Universal Lyman, consulta el embalaje del producto para detalles de contacto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el Die de Decapado Universal Lyman. Siempre prioriza la seguridad y adhierete a todas las directrices para obtener los mejores resultados.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es