

# X-FULL LENGTH DIE SET - RCBS X-DIE 2-DIE SET .223 REM

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

¡Recorta la vaina una vez y nunca más tendrás que recortarla! El X-Sizer Die se parece a un Die de Sizer de Longitud Completa normal. En su interior, el die cuenta con un mandril especialmente diseñado con una bola de expansión y un pin de descompresión adjunto. El mandril es la clave del X-Die®. El X-Sizer Die patentado elimina la necesidad de recortes repetidos después de un recorte inicial de .020" de la longitud máxima de la vaina para estandarizarla. El X-Die no acorta la longitud de la vaina: el mandril reduce la tasa de crecimiento a medida que la vaina se expande debido al contacto de la boca de la vaina con el mandril durante el dimensionado. Debido a una tolerancia extremadamente ajustada entre el mandril y la pared del cuello del die, la pared del cuello de la vaina no se engrosa a medida que se empuja la longitud de la vaina hacia atrás. Las vainas dimensionadas repetidamente en el X-Die inicialmente crecerán unos pocos miles de pulgadas, luego se estabilizarán por debajo de la longitud máxima de la vaina sin pérdida discernible de precisión o vida de la vaina.



## Atributos

- Nombre: [RCBS X-DIE 2-DIE SET .223 REM](#)
- Fabricante: [RCBS](#)
- N.º de producto: 749014004
- N.º fabr.: 37212
- Cartucho: 223 Remington
- Tipo de die: Dies de recalibrado completo
- Peso de entrega: 0.533kg
- Altura de envío: 44mm
- Ancho de envío: 114mm
- Longitud de envío: 152mm
- UPC: 076683372123

## Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .223 REM
- Sobre nosotros

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET .223 REM

## Introducción

Gracias por elegir el XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET para tus necesidades de recarga. Este producto está diseñado para proporcionarte una forma confiable y eficiente de dimensionar tus vainas sin necesidad de recortes repetidos. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor lee y sigue las pautas proporcionadas en este manual.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar y utilizar equipos de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que el producto sea utilizado solo por personas que conozcan los procesos de recarga.
- Almacena el juego de dies y todos los componentes de recarga en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el juego de dies en busca de signos de desgaste o daños antes de cada uso.
- Informa de inmediato a las autoridades relevantes sobre cualquier producto inseguro o accidentes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el juego de dies sea compatible con el cartucho .223 Remington antes de usarlo.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas proporcionadas por el fabricante.
- Maneja todos los componentes de recarga con cuidado para evitar derrames o igniciones accidentales.
- Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las partes móviles durante la operación.
- No utilices el juego de dies para ningún propósito diferente al que está destinado.
- Ten en cuenta el potencial de exposición al plomo al manejar componentes de munición; lávate las manos a fondo después de su uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegura el XSizer Die en una prensa de recarga de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el die esté bien apretado para evitar movimientos durante la operación.
- Conecta la bola de expansión y el pin de descompresión según lo especificado en el manual del producto.

### 2. Uso:

- Comienza recortando la vaina a .020" de la longitud máxima de la vaina para estandarizarla.
- Inserta la vaina en el XSizer Die y asegúrate de que haga contacto con el mandril.
- Opera la prensa de recarga suavemente para dimensionar la vaina.
- Repite el proceso de dimensionado según sea necesario, asegurándote de monitorear el crecimiento de la vaina.
- Almacena las vainas dimensionadas en un ambiente limpio y seco para prevenir daños.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla las partes metálicas donde sea posible; consulta con los programas de reciclaje locales para obtener pautas específicas.
- No deseches materiales de recarga en la basura doméstica.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el XFULL LENGTH DIE SET RCBS XDIE 2DIE SET, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita su sitio web oficial para obtener soporte.

Gracias por tomarte el tiempo para leer y comprender estas instrucciones de seguridad. Tu cumplimiento de estas pautas ayudará a garantizar una experiencia de recarga segura y agradable.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbs;p;  
C/ Barneda, 30  
&nbs;p;  
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).  
&nbs;p;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)