

NECK SIZING DIES - REDDING 6MM CREEDMOOR NECK SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los dies de cuello Redding solo dimensionan los cuellos de tus cartuchos de cuello de botella para prolongar la vida del brass y mejorar la precisión. Es importante que los cartuchos disparados nunca se intercambien entre rifles, ya que los dies de dimensionado de cuello no dimensionan el hombro ni el cuerpo. Ideales para cartuchos utilizados en rifles de cerrojo. Todos los dies están fabricados con los mejores aceros aleados disponibles y mecanizados en tornos de superprecisión Hardinge, capaces de mantener las tolerancias más estrictas de la industria. Tratados térmicamente en hornos controlados atmosféricamente y pulidos a mano para un funcionamiento suave y sin defectos, estos dies mantendrán las tolerancias y durarán toda la vida. Inspeccionados y limpiados ultrasonicamente antes del empaquetado.



Atributos

- Nombre: [REDDING 6MM CREEDMOOR NECK SIZING DIE](#)
- Fabricante: [REDDING](#)
- N.º de producto: 749016572
- N.º fabr.: 81443
- Cartucho: 6mm Creedmoor
- Tipo de die: Die de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 64mm
- Longitud de envío: 140mm
- UPC: 611760814433

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL DIE DE RECALIBRAR EL CUELLO REDDING 6MM CREEDMOOR
- Sobre nosotros

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL DIE DE RECALIBRAR EL CUELLO REDDING 6MM CREEDMOOR

Introducción

Gracias por elegir el Die de Recalibrar el Cuello Redding para tus cartuchos de 6mm Creedmoor. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar el die.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén en buenas condiciones de funcionamiento antes de usarlos.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el espacio de trabajo limpio y organizado para prevenir accidentes.
- Guarda el die en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Mantente consciente de tu entorno y evita distracciones mientras usas el die.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza el die de recalibrar el cuello con cartuchos de cuello de botella de 6mm Creedmoor.
- Nunca intercambies cartuchos disparados entre diferentes rifles, ya que los dies de recalibrar el cuello no redimensionan el hombro ni el cuerpo.
- Sigue las instrucciones del fabricante para una correcta instalación y uso del die.
- No intentes modificar o alterar el die de ninguna manera.
- Si notas algún daño o desgaste en el die, deja de usarlo inmediatamente y contacta a un profesional para su inspección.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga sea compatible con el Die de Recalibrar el Cuello Redding.
- Fija el die a la prensa según las instrucciones del fabricante.
- Ajusta el die a la posición deseada para asegurar un dimensionado correcto del cuello.

2. Uso:

- Comienza inspeccionando los cartuchos disparados en busca de signos de daño o desgaste excesivo.
- Limpia los cartuchos a fondo antes de dimensionarlos para eliminar cualquier residuo o contaminante.
- Inserta el cartucho en el die y aplica presión constante utilizando la prensa de recarga.
- Retira el cartucho una vez que el proceso de dimensionado esté completo e inspecciónalo para verificar el dimensionado adecuado.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier cartucho dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el die en la basura doméstica regular. Sigue los procedimientos de desecho adecuados para herramientas y equipos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Die de Recalibrar el Cuello Redding. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las mejores prácticas al recargar municiones. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es