

WILSON CASE GAGE - L.E. WILSON 25-45 SHARPS CASE GAGE

[Recarga](#) > [Herramienta de medida](#) > [Galgas y comprobadores de vainas](#)

El uso más importante de un medidor de casquillos es para configurar los dies de redimensionado de longitud completa tipo prensa 7/8"-14. Un error común al recargar es sobredimensionar tu latón. El headspace de los casquillos disparados se puede medir rápida y precisamente utilizando esta herramienta y un calibrador. Estilo Regular: Este medidor de una sola pieza comprobará la longitud total para indicar la necesidad de recortar y el datum a la longitud de la cabeza para asegurar el headspace correcto y prevenir la sobredimensión. Estilo Ajustable: Para cartuchos con cinturón. Mientras que el cinturón proporciona soporte para un headspace adecuado, la vida del casquillo se acortará drásticamente a menos que el redimensionado se mantenga al mínimo en el hombro. MEDIDORES DE CASQUILLOS POR PEDIDO ESPECIAL ESTÁN DISPONIBLES---MIDE SOLO LA LONGITUD DEL CASQUILLO



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 25-45 SHARPS CASE GAGE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749017469
- N.º fabr.: CG-2545S
- Cartucho: 25-45 Sharps
- Peso de entrega: 0.204kg
- Altura de envío: 32mm
- Ancho de envío: 32mm
- Longitud de envío: 85mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON L.E. WILSON 2545 SHARPS](#)
- [Sobre nosotros](#)

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON L.E. WILSON 2545 SHARPS

Introducción

Gracias por elegir el MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON L.E. WILSON 2545 SHARPS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo adecuado de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el medidor de casquillos para asegurar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el medidor de casquillos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el medidor esté libre de suciedad y escombros antes de usarlo.
- Inspecciona el medidor en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos y seguridad a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El uso inadecuado del medidor de casquillos puede llevar a un sobredimensionamiento del latón, resultando en munición insegura.
 - No medir correctamente el headspace puede provocar fallos peligrosos.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre mide los casquillos disparados con un calibrador para asegurar lecturas precisas.
 - No intentes redimensionar casquillos sin primero verificar el headspace.
 - Evita usar el medidor en condiciones húmedas o mojadas, ya que esto puede afectar su precisión.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto está destinado a ser utilizado por personas que tienen conocimientos en recarga y manejo de municiones.
 - Mantén el medidor alejado de niños y personas no capacitadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Configuración del Medidor:**

- Asegúrate de que el medidor esté limpio y libre de obstrucciones.
- Para el Estilo Regular, verifica la longitud total para determinar si es necesario recortar.
- Para el Estilo Ajustable, asegúrate de que el medidor esté correctamente ajustado para los cartuchos con cinturón.

- **Medición de Casquillos:**

- Usa un calibrador para medir el headspace de los casquillos disparados con precisión.
- Alinea el casquillo en el medidor y verifica el ajuste adecuado.
- Si el casquillo no se ajusta correctamente, evalúa si es necesario redimensionar para evitar el sobredimensionamiento.

- **Mantenimiento:**

- Guarda el medidor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.
- Limpia regularmente el medidor con un paño suave para eliminar cualquier residuo o escombros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el medidor de casquillos de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el medidor está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los materiales donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON L.E. WILSON 2545 SHARPS, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás dependen del uso y manejo adecuado del MEDIDOR DE CASQUILLOS WILSON L.E. WILSON 2545 SHARPS.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es