

# BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT

## BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

El Die de Tamaño Completo Tipo Bushing de Wilson. Este die te permitirá ajustar el cuello de la cápsula a la tensión deseada, además de reducir el resto del cuerpo de la cápsula al mismo tiempo. El die incluye una varilla de decapado ajustable en profundidad. Se incluye un punzón de decapado extra. Estos dies no contienen un expansor. Fabricados en acero tratado térmicamente de alta calidad. Estos dies de Bushing de Tamaño Completo imitan el tamaño del cuello de los dies de tamaño de cuello de Wilson y están diseñados para dejar 3/16" en la parte inferior del cuello de la cápsula sin ajustar, una práctica que muchos tiradores prefieren y consideran más precisa que ajustar el cuello completo. Hechos de material de alta calidad - endurecidos a las especificaciones de L.E. Wilson, más duros que un tornillo de grado 8. Bushings intercambiables. Tamaños estándar de prensa de recarga de 7/8. Dimensiones de hombro y cuerpo. Piezas de acero inoxidable para un acabado duradero. L.E. Wilson fabricó una tuerca de bloqueo - el grosor es de .225" desde el interior hasta el borde exterior más externo, .270" de altura y 1.250" de ancho total OD. El Bushing de cuello se vende por separado, sugerimos usar los bushings de cuello de LE Wilson, pero los bushings de Redding también encajarán.



### Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 300 AAC BLACKOUT BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749017498
- N.º fabr.: FLD-300B
- Cartucho: 300 AAC Blackout
- Tipo de die: -
- Peso de entrega: 0.431kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 46mm
- Longitud de envío: 147mm

### Detalles del artículo

Hecho en USA

# Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 AAC Blackout](#)
- [Sobre nosotros](#)

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 AAC Blackout

## Introducción

Gracias por elegir los Bushing Full Length Dies de L.E. Wilson para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee todas las secciones cuidadosamente antes de usar el die para garantizar tu seguridad y la de los demás.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el die se utilice solo para su propósito previsto: recarga de cartuchos 300 AAC Blackout.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manejar equipos de recarga.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes y la pérdida de herramientas.
- Guarda el die en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente el die en busca de desgaste o daños antes de cada uso. No uses un die dañado.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de municiones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que la prensa de recarga esté montada de manera segura y estable antes de usarla.
- Nunca excedas los datos de carga recomendados para el cartucho 300 AAC Blackout.
- Usa solo los bushings de cuello recomendados para un rendimiento y seguridad óptimos.
- No intentes modificar el die ni usarlo de una manera no especificada por el fabricante.
- Ten en cuenta el potencial de exposición al plomo al manejar componentes de municiones. Lávate las manos a fondo después de usar.
- Evita distracciones mientras recargas para mantener la concentración y prevenir accidentes.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegura el die en una prensa de recarga estándar de 7/8.
- Asegúrate de que el die esté bien ajustado para evitar movimientos durante su uso.
- Conecta la varilla de decapado ajustable según las instrucciones del fabricante.

### 2. Uso:

- Prepara los casquillos limpiándolos e inspeccionándolos antes de la recarga.
- Ajusta la profundidad de la varilla de decapado a tu configuración preferida.
- Inserta el casquillo en el die y aplica presión usando la prensa de recarga para dar forma al cuello y al cuerpo del casquillo simultáneamente.
- Después de dar forma, retira el casquillo e inspecciónalo para verificar un tamaño adecuado y cualquier defecto.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha todos los componentes usados o dañados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los componentes de municiones en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre métodos seguros de eliminación.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los Bushing Full Length Dies L.E. Wilson, por favor, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente para obtener asistencia.

## Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con los Bushing Full Length Dies L.E. Wilson 300 AAC Blackout. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las mejores prácticas mientras recargas. Gracias por elegir los productos de L.E. Wilson.

# Sobre nosotros

## Brownells Iberica

**Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.**

Ibérica de Armerías S.C.C.L.&nbsp;  
Poligon Industrial Molí D'En Xec  
&nbsp;  
C/ Barneda, 30  
&nbsp;  
08291&nbsp;Ripollet (Barcelona).  
&nbsp;

[www.brownells.es](http://www.brownells.es)