

308 WINCHESTER BRASS - STARLINE 308 WINCHESTER BRASS 500/BOX

[Recarga](#) > [Vainas](#) > [Vainas arma larga](#)

Latón de Calidad Que Proporciona un Rendimiento Consistente

Los casquillos de latón .308 Winchester de Starline están diseñados para ofrecer a los recargadores la más alta calidad de latón en el mercado, asegurando que obtengan un rendimiento consistente con sus recargas. Los casquillos de latón .308 Winchester de Starline son producidos por una empresa que cuenta con más de 40 años de experiencia en la fabricación de casquillos de cartuchos para un rendimiento premium. Se pueden utilizar para múltiples recargas. Vienen en cantidades de 100 o 500. Se envían en bolsas sueltas. Los casquillos de latón .308 Winchester de Starline son el componente perfecto para un cartucho que proporciona a los tiradores un excelente rendimiento y precisión.



Atributos

- Nombre: [STARLINE 308 WINCHESTER BRASS 500/BOX](#)
- Fabricante: [STARLINE](#)
- N.º de producto: 749017701
- N.º fabr.: 2440
- Cartucho: 308 Winchester
- Cartuchos: 500
- Cantidad: 500
- Peso de entrega: 6.01kg
- Altura de envío: 152mm
- Ancho de envío: 165mm
- Longitud de envío: 231mm

Detalles del artículo

Hecho en USA

Clasificación de exportación de EE. UU.: 0A505.x

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para Vainas Starline .308 Winchester
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para Vainas Starline .308 Winchester

Introducción

Gracias por elegir las vainas de latón .308 Winchester de Starline. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar las vainas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con los principios básicos de la recarga de municiones antes de usar este producto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular las vainas.
- Mantén las vainas fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Almacena las vainas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Inspecciona regularmente las vainas en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo los componentes de recarga recomendados y sigue las especificaciones del fabricante para la recarga.
- No excedas los límites máximos de carga especificados para los cartuchos .308 Winchester.
- Asegúrate de que tu equipo de recarga esté en buen estado de funcionamiento y sea adecuado para el uso con las vainas .308 Winchester.
- Evita usar vainas que muestren signos de deformación, grietas u otros daños.
- Maneja toda la munición recargada con cuidado, tratándola como potencialmente peligrosa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación para la Recarga:

- Reúne todo el equipo y componentes necesarios para la recarga, incluyendo pólvora, cápsulas y proyectiles.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Inspecciona las Vainas:

- Verifica cada vaina en busca de limpieza e integridad.
- Elimina cualquier residuo u objetos extraños de las vainas.

3. Redimensionar y Desprender:

- Usa un dado de redimensionado para ajustar las vainas a las dimensiones apropiadas.
- Desprende las vainas utilizando un dado de desprimado.

4. Limpia las Vainas:

- Limpia las vainas utilizando una solución de limpieza de latón adecuada o un tambor para eliminar cualquier residuo.

5. Cargar las Vainas con Cápsulas:

- Inserta las cápsulas apropiadas en los asientos de las vainas.

6. Cargar las Vainas con Pólvora:

- Mide y vierte la cantidad correcta de pólvora en cada vaina, siguiendo los datos de carga de fuentes confiables.

7. Asentar los Proyectiles:

- Asienta los proyectiles a la longitud total especificada utilizando un dado de asiento de proyectiles.

8. Inspección Final:

- Inspecciona cada cartucho recargado en busca de defectos antes de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier vaina dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las vainas en la basura doméstica regular.
- Si tienes cápsulas gastadas o residuos de pólvora, sigue las pautas locales de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con el uso de las vainas de latón .308 Winchester de Starline, por favor, contacta a tu minorista local o al soporte del fabricante.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Siguiendo estas pautas e instrucciones, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y agradable con las vainas de latón .308 Winchester de Starline. Mantente siempre informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos para mantener la conformidad con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec
&nbs;p;
C/ Barneda, 30
&nbs;p;
08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).
&nbs;p;

www.brownells.es