

FULL LENGTH SIZING DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. 6.5 CREEDMOOR FULL LENGTH DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Los Dies de Recarga Forster son de excelente calidad y ofrecen al recargador la capacidad de producir cartuchos concéntricos una y otra vez. Cada die está fabricado con acero de la más alta calidad, cuidadosamente mecanizado con tolerancias muy ajustadas. Los dies son pulidos a mano tanto antes como después del proceso de tratamiento térmico para garantizar un acabado extra fino. Todos los dies de recarga Forster cuentan con su anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring, que aprieta los dos extremos del anillo dividido en lugar de apretar un tornillo directamente en las roscas del die. Los Dies de Tamaño Completo Forster están equipados con su botón E-Z Out Expander, que ayuda a mantener los cuellos de los casquillos concéntricos durante la operación de expansión del cuello. Está ubicado más alto en el área del cuello que la mayoría de los otros dies. Esto proporciona soporte y mantiene el eje del cuello y el casquillo alineados mientras se retira el casquillo del die.



Atributos

- Nombre: [FORSTER PRODUCTS, INC. 6.5 CREEDMOOR FULL LENGTH DIE](#)
- Fabricante: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N.º de producto: 749017750
- N.º fabr.: 005348
- Cartucho: 6.5 Creedmoor
- Diametro (in): -
- Tipo de die: -
- Peso de entrega: 0.227kg
- Altura de envío: 44mm
- Ancho de envío: 46mm
- Longitud de envío: 171mm
- UPC: 757253992094

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Tamaño Completo Forster](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Dies de Tamaño Completo Forster

Introducción

Gracias por elegir los Dies de Tamaño Completo Forster para tus necesidades de recarga. Esta guía está diseñada para proporcionarte información esencial sobre seguridad e instrucciones de uso para garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todos los usuarios estén familiarizados con el manejo seguro y la operación del equipo de recarga.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva al recargar.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes y asegurar eficiencia.
- Almacena los dies de recarga y los componentes en un lugar seguro, lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente los dies en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Cumple con las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de equipos y materiales de recarga.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica que el die esté instalado de manera segura en la prensa de recarga antes de usarlo.
- Evita apretar en exceso el die o cualquier componente, ya que esto puede causar daños o mal funcionamiento.
- Utiliza solo el casquillo de cartucho recomendado para el Die de Tamaño Completo Forster para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo de recarga esté bien ventilado, especialmente al usar cebos y pólvoras.
- Nunca intentes modificar el die o usarlo para fines distintos a los previstos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Retira el die de su empaque e inspecciona si hay algún daño visible.
- Limpia el die con un paño suave para eliminar aceites o residuos de fabricación.
- Inserta el die en la prensa de recarga y aprieta el anillo de bloqueo de manera segura, asegurándote de que esté posicionado correctamente.

2. Uso del Die:

- Prepara tus casquillos de cartucho limpiándolos e inspeccionándolos en busca de defectos.
- Inserta el casquillo en el soporte de shell de la prensa de recarga.
- Con el botón EZ Out Expander correctamente posicionado, eleva el ram de la prensa para hacer contacto con el casquillo.
- Sigue las especificaciones del fabricante para la cantidad adecuada de fuerza y velocidad de operación.
- Una vez completada la operación de tamaño, baja el ram y retira el casquillo dimensionado.

3. Cuidado Postuso:

- Limpia el die después de cada uso para eliminar cualquier residuo o escombro.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro para prevenir la oxidación y daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier die dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches componentes o materiales de recarga en la basura doméstica regular. Sigue las pautas locales para la eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con tus Dies de Tamaño Completo Forster, consulta el sitio web oficial de Forster Products, Inc. o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y directrices, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus Dies de Tamaño Completo Forster. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a todas las prácticas recomendadas para disfrutar de un proceso de recarga exitoso.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es