

STAINLESS NECK SIZING DIES - L.E. WILSON 6 BR-A BUSHING NECK SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Diseñado para que tú puedas controlar y/o cambiar la cantidad de sizing del cuello que recibe el cartucho. Utiliza bujes de sizing intercambiables que dimensionan el exterior del cuello del cartucho. Se elimina el expansor convencional, mejorando la concentricidad y prolongando la vida del brass.

****BASE DEL DIE DE CUELLO SE VENDE POR SEPARADO**** El die se utiliza con una prensa Arbor. Dimensiona el cuello a 3/16" desde el extremo de la boca, una práctica que muchos tiradores prefieren. Bujes no incluidos. Los dies incluyen una varilla de descapado.



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 6 BR-A BUSHING NECK SIZING DIE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749018886
- N.º fabr.: SND-BRA
- Cartucho: 6mm BR-A
- Tipo de die: Die de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 815145026798

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Sizing de Cuello de Acero Inoxidable L.E. Wilson 6 BRA](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Sizing de Cuello de Acero Inoxidable L.E. Wilson 6 BRA

Introducción

Este documento proporciona instrucciones de seguridad esenciales para el uso del Die de Sizing de Cuello de Acero Inoxidable L.E. Wilson 6 BRA. Es importante seguir estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el die únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona el die antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si el die presenta signos de daño, no lo utilices y contacta a un profesional para su evaluación.
- Sigue todas las instrucciones de la prensa Arbor al utilizar el die.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles fragmentos o residuos.
- Usa guantes para proteger tus manos de bordes afilados y productos químicos.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- No fuerces el die más allá de sus especificaciones.
- Mantén el die y los bujes de sizing limpios y lubricados según las recomendaciones del fabricante.
- No modifiques el die ni utilices piezas de otros fabricantes sin autorización.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa Arbor esté apagada y desconectada antes de instalar el die.
- Coloca el die en la prensa Arbor y asegúralo firmemente.
- Verifica que el die esté alineado correctamente.

2. Uso del Die:

- Inserta el cartucho en el die, asegurándote de que esté bien posicionado.
- Ajusta el die para dimensionar el cuello a 3/16" desde el extremo de la boca, según tus preferencias.
- Acciona la prensa Arbor de manera suave y controlada.
- Revisa el cartucho después del sizing para asegurarte de que no haya daños.

3. Mantenimiento del Die:

- Limpia el die y los bujes después de cada uso.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol.

Instrucciones de Eliminación

- El die y sus componentes deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos metálicos.
- No arrojes el die a la basura común. Consulta a un centro de reciclaje local para su correcta eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas más información sobre el producto, busca un punto de contacto en la Unión Europea que pueda asistirte. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y otros detalles relevantes del producto al hacer la consulta.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo del Die de Sizing de Cuello de Acero Inoxidable L.E. Wilson 6 BRA.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es