

STAINLESS NECK SIZING DIES - L.E. WILSON 6 BRX BUSHING NECK SIZING DIE

[Recarga](#) > [Dies de recarga](#) > [Dies arma larga](#)

Diseñado para que tú puedas controlar y/o cambiar la cantidad de sizing del cuello que recibe el cartucho. Utiliza bujes de sizing intercambiables que dimensionan el exterior del cuello del cartucho. Se elimina el expansor convencional, mejorando la concentricidad y prolongando la vida del brass.

BASE DEL DIE DE CUELLO SE VENDE POR SEPARADO El die se utiliza con una prensa Arbor. Dimensiona el cuello a 3/16" desde el extremo de la boca, una práctica que muchos tiradores prefieren. Bujes no incluidos. Los dies incluyen una varilla de descapado.



Atributos

- Nombre: [L.E. WILSON 6 BRX BUSHING NECK SIZING DIE](#)
- Fabricante: [L.E. WILSON](#)
- N.º de producto: 749018887
- N.º fabr.: SND-BRX
- Cartucho: 6 mm BRX
- Tipo de die: Die de recalibrar el cuello
- Peso de entrega: 0.091kg
- Altura de envío: 38mm
- Ancho de envío: 38mm
- Longitud de envío: 102mm
- UPC: 815145026804

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Recalibrar el Cuello L.E. Wilson 6 BRX
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Recalibrar el Cuello L.E. Wilson 6 BRX

Introducción

Gracias por elegir el Die de Recalibrar el Cuello L.E. Wilson 6 BRX. Este producto está diseñado para ayudarte a controlar y cambiar la cantidad de sizing del cuello que recibe el cartucho. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de utilizar el die, asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el die únicamente con una prensa Arbor adecuada.
- Inspecciona el die y los bujes antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el die si está dañado o si los bujes no están en condiciones óptimas.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga de cartuchos.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de distracciones.
- Usa gafas de seguridad y protección auditiva durante el uso del die.
- No fuerces el die ni la prensa; esto puede causar daños al equipo y lesiones personales.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas móviles durante la operación.
- Utiliza los bujes de sizing intercambiables de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- No utilices el die para ningún otro propósito que no sea el indicado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que la prensa Arbor esté desconectada antes de la instalación.
- Coloca el die en la prensa y asegúralo firmemente.
- Verifica que el die esté correctamente alineado y ajustado.

2. Uso del Die:

- Inserta el cartucho en el die.
- Ajusta la prensa para dimensionar el cuello a 3/16" desde el extremo de la boca.
- Realiza el sizing de manera controlada y uniforme.
- Retira el cartucho después de completar el proceso de sizing.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Revisa regularmente el estado del die y de los bujes para asegurarte de que estén en buenas condiciones.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die o si está dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- Si el die contiene partes electrónicas o peligrosas, sigue las instrucciones específicas para su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de este producto o para reportar productos inseguros, consulta a las autoridades locales o a la entidad correspondiente en tu país.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y eficaz del Die de Recalibrar el Cuello L.E. Wilson 6 BRX. Recuerda siempre estar atento a las advertencias y directrices para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es