

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

This is a steel shot charge bar for single stage reloaders. Available to load from 7/8 oz. to 1-1/2 oz. of shot and #1 sizes down to #6.



Attributes

- Name: MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019394
- Mfr. No.: 30211436
- Size: 1-1/4 oz
- Delivery weight: 0.234kg
- UPC: 098489015516

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den StahlLadestab für Einzellader](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la BARRA DE CARGA DE PERDIGONES DE ACERO DE UN SOLO PASO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier pour Rechargement](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla STALOWEGO WSKAŹNIKA ŁADUNKU ŚRUTU DO POJEDYNCZYCH PRAS MEC RELOADING](#)
- [Suomi: SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ #3#6 SHOT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání dávkovací tyče pro ocelové broky](#)

Sicherheitshinweise für den StahlLadestab für Einzellader

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieser Ladestab wurde entwickelt, um Ihnen beim Wiederladen von Schrotmunition zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während des Gebrauchs.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Ladestab nur mit Schrotgrößen von #1 bis #6 und Ladungen von 7/8 oz. bis 11/2 oz.
- Vermeiden Sie es, den Ladestab zu überladen oder mit nicht empfohlenen Materialien zu arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Ladestabs richtig montiert sind, bevor Sie mit dem Wiederladen beginnen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Ladestabs:

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse auf einer stabilen und sicheren Oberfläche steht.
- Montieren Sie den StahlLadestab gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Befestigungen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.

2. Verwendung des Ladestabs:

- Wählen Sie die gewünschte Schrotgröße und die entsprechende Ladung.
- Füllen Sie die Ladeeinheit mit der richtigen Menge Schrot.
- Betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um eine gleichmäßige Ladung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ladungen, um sicherzustellen, dass sie den Spezifikationen entsprechen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladestab und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts vollständig entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Produktinformationen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig die EUSicherheitsgatePlattform auf Rückrufinformationen oder Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR by MEC RELOADING. This product is designed for use with singlestage reloaders and allows you to load shot sizes ranging from #1 down to #6, with a capacity of 11/4 oz. This safety instruction guide provides essential information to ensure safe and effective use of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load capacity of 11/2 oz.
- Use only compatible shot sizes (#1 to #6) as specified.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when reloading.
- Ensure the work area is clean and free from distractions while using the product.
- Avoid using the product if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
- Follow all local laws and regulations regarding reloading and ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your reloading press is on a stable and flat surface.
- Attach the steel shot charge bar securely to your singlestage reloader according to the manufacturer's instructions.
- Verify that all connections are tight and that there are no loose parts.

2. Usage:

- Measure the desired amount of shot (between 7/8 oz. to 11/2 oz.) using the charge bar.
- Load the shot into the reloader, ensuring proper alignment and placement.
- Follow your reloader's instructions for completing the reloading process.
- After use, clean the charge bar to prevent buildup of residue and ensure longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options for metal components if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the EU-based contact point provided by the manufacturer.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la BARRA DE CARGA DE PERDIGONES DE ACERO DE UN SOLO PASO

Introducción

Gracias por elegir la BARRA DE CARGA DE PERDIGONES DE ACERO DE UN SOLO PASO de MEC RELOADING. Este producto está diseñado para su uso con recargadores de un solo paso y te permite cargar tamaños de perdigones que van desde el #1 hasta el #6, con una capacidad de 11/4 oz. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y eficaz del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas la capacidad de carga recomendada de 11/2 oz.
- Utiliza solo tamaños de perdigones compatibles (#1 a #6) según lo especificado.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al recargar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones mientras usas el producto.
- Evita usar el producto si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga y la munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté en una superficie estable y plana.
- Adjunta la barra de carga de perdigones de acero de manera segura a tu recargador de un solo paso de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las conexiones estén firmes y que no haya piezas sueltas.

2. Uso:

- Mide la cantidad deseada de perdigones (entre 7/8 oz. y 11/2 oz.) utilizando la barra de carga.
- Carga los perdigones en el recargador, asegurando una alineación y colocación adecuadas.
- Sigue las instrucciones de tu recargador para completar el proceso de recarga.
- Después de usar, limpia la barra de carga para evitar la acumulación de residuos y asegurar su longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos si es aplicable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta el punto de contacto con sede en la UE proporcionado por el fabricante.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier pour Rechargement

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge en acier SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING. Ce produit est conçu pour les recharges à simple étape, permettant de charger de 7/8 oz. à 11/2 oz. de plomb et des tailles de #1 à #6. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser la barre de charge si elle présente des défauts visibles.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité maximale de 11/4 oz.
- Utilisez uniquement des plombs et des tailles recommandés pour éviter des accidents.
- Portez toujours des lunettes de sécurité et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Ne placez jamais vos mains près des mécanismes mobiles pendant le fonctionnement.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation.
- Assurez-vous que l'aire de travail est propre et dégagée de tout objet inutile.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer la barre de charge.
- Fixez la barre de charge à votre presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que tous les composants sont bien serrés et en bon état avant de commencer.

2. Utilisation

- Vérifiez que la barre de charge est correctement installée avant chaque utilisation.
- Chargez le plomb dans la barre de charge en suivant les instructions de dosage.
- Effectuez un test de fonctionnement à vide pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Lorsque vous êtes prêt à recharger, suivez les étapes de rechargement recommandées pour éviter les erreurs.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour savoir comment se débarrasser de la barre de charge en acier.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage ou dans la documentation fournie.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre barre de charge en acier.

Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso della Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero per caricare pallini in acciaio da 7/8 oz a 11/2 oz e dimensioni #1 fino a #6.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente il sito web della piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su eventuali richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'uso della barra di carica.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che la barra di carica sia correttamente installata e fissata prima di utilizzarla.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre le specifiche indicate.
- Utilizza solo pallini in acciaio compatibili con il prodotto per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica:

- Segui le istruzioni del produttore per montare la barra di carica sulla tua pressa di ricarica.
- Assicurati che tutti i componenti siano ben fissati e che non ci siano parti allentate.

2. Uso della Barra di Carica:

- Regola la barra di carica per la quantità di pallini desiderata (da 7/8 oz a 11/2 oz).
- Seleziona la dimensione dei pallini appropriata (da #1 a #6).
- Carica i pallini nella barra di carica secondo le istruzioni del produttore.
- Procedi con la ricarica seguendo le procedure standard della tua pressa di ricarica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le indicazioni per il riciclaggio o lo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale del produttore o il servizio clienti locale.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla STALOWEGO WSKAŹNIKA ŁADUNKU ŚRUTU DO POJEDYNCZYCH PRAS MEC RELOADING

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór STALOWEGO WSKAŹNIKA ŁADUNKU ŚRUTU DO POJEDYNCZYCH PRAS MEC RELOADING. Produkt ten jest zaprojektowany do użytku z pojedynczymi prasami do ładowania, umożliwiając ładowanie śrutu w rozmiarach od #1 do #6, z pojemnością 11/4 oz. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przeczytaj i zrozum instrukcje przed użyciem produktu.
- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofania produktów poprzez platformę Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanej pojemności ładunku wynoszącej 11/2 oz.
- Używaj tylko kompatybilnych rozmiarów śrutu (od #1 do #6) zgodnie z zaleceniami.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas ładowania.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprzestrzeniania podczas korzystania z produktu.
- Unikaj używania produktu, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących ładowania i amunicji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania znajduje się na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Bezpiecznie przymocuj stalowy wskaźnik ładunku do swojej pojedynczej prasy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są ciasne i nie ma luźnych części.

2. Użytkowanie:

- Zmierz pożądaną ilość śrutu (między 7/8 oz a 11/2 oz) za pomocą wskaźnika ładunku.
- Załaduj śrut do prasy, upewniając się o prawidłowym wyrównaniu i umieszczeniu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami swojej prasy do ładowania, aby zakończyć proces ładowania.
- Po użyciu oczyść wskaźnik ładunku, aby zapobiec gromadzeniu się resztek i zapewnić długowieczność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym z siedzibą w UE, który został podany przez producenta.

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onnittelut SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen hankinnasta! Tämä teräksinen haulun latausbaari on suunniteltu käytettäväksi yksivaiheisissa lataajissa ja se mahdollistaa erilaisten haulukokojen lataamisen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet teräksistä haulua.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että latausbaari on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita latausbaaria; noudata valmistajan suosituksia maksimikuormasta (11/4 oz).
- Vältä ihokosketusta teräksiseen haulun kanssa, sillä se voi aiheuttaa vammoja.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työpöytä on tasainen ja vakaa.
- Kiinnitä latausbaari lujasti lataajaan valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Mittaa haluamasi määrä haulua (11/4 oz) ja kaada se latausbaariin.
- Käynnistä latausprosessi hitaasti ja varmista, että kaikki toimii oikein.
- Kun lataus on valmis, tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet metallijätteiden hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, sillä se voi aiheuttaa ympäristöriskin.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja tukea turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti latausprosessista turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ #3#6 SHOT

Introduktion

Tack för att du valt vår stålshotladdningsstång för enstegs omladdare. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten för att säkerställa säkerhet och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med omladdning.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Undvik att använda produkten i närheten av öppen eld eller extrem värme.
- Kontrollera att alla delar av omladdaren är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast rekommenderade skottstorlekar (#1 till #6) för att säkerställa säker drift.
- Ladda aldrig mer än den angivna kapaciteten (11/4 oz).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stålshotladdningsstång:

- Följ tillverkarens anvisningar för att installera laddningsstången korrekt i omladdaren.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av stålshotladdningsstång:

- Ställ in omladdaren enligt de specifikationer som anges i manualen.
- Använd rätt mängd stålshot (upp till 11/4 oz) för att undvika överbelastning.
- Se till att du har rätt skottstorlek (#1 till #6) innan du påbörjar omladdningen.
- Följ noggrant alla steg i omladdningsprocessen för att säkerställa korrekt och säker användning.

3. Säkerhetskontroller före användning:

- Kontrollera att laddningsstången är fri från skräp och att inga föremål blockerar rörelsen.
- Inspektera stålshotladdningsstången för eventuella skador eller slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från produkten bör hanteras enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Kontrollera den medföljande produktmanualen för mer information.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får en säker och framgångsrik upplevelse med din stålshotladdningsstång.

Návod k bezpečnému používání dávkovací tyče pro ocelové broky

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě dávkovací tyče pro ocelové broky SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 11/4OZ #3#6 SHOT. Je navržen tak, aby zajistil vaši bezpečnost a efektivní používání výrobku v souladu s EU Obecnou směrnicí o bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na případné poškození nebo opotřebení.
- V případě jakýchkoli problémů nebo podezření na nebezpečí neváhejte výrobek přestat používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je dávkovací tyč správně nainstalována a zajištěna.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nekompletní.
- Při manipulaci s ocelovými broky se vyvarujte kontaktu s pokožkou a očima.
- Dbejte na to, aby se výrobek nepoužíval v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Pokud dojde k úniku broků, ihned je uklidněte a vyčistěte, abyste předešli úrazům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Připojte dávkovací tyč k přebíjecímu lisu podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je tyč pevně uchycena a správně nastavena pro požadovanou velikost broků.

2. Použití:

- Naplňte dávkovací tyč ocelovými broky odpovídající velikosti (#3 až #6).
- Ujistěte se, že je vše správně nastaveno před zahájením nabíjení.
- Po použití důkladně vyčistěte a zkontrolujte výrobek.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že neohrožujete životní prostředí.
- Ocelové broky a další části výrobku likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku nebo při hlášení nebezpečných výrobků se obraťte na místní úřady nebo příslušné orgány. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku pro efektivní komunikaci.

Tento návod byl vytvořen s cílem zajistit vaši bezpečnost a informovanost při používání dávkovací tyče pro ocelové broky. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnějšímu a efektivnějšímu používání výrobku.