

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Recarga](#) > [Prensas de recarga](#) > [Accesorios](#)

Esta es una barra de carga de perdigones de acero para recargadores de un solo paso. Disponible para cargar desde 7/8 oz. hasta 1-1/2 oz. de perdigones y tamaños del #1 hasta el #6.



Atributos

- Nombre: [MEC RELOADING 1-1/4OZ #3-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Fabricante: [MEC RELOADING](#)
- N.º de producto: 749019394
- N.º fabr.: 30211436
- Talla: 1-1/4 oz
- Peso de entrega: 0.234kg
- Altura de envío: 25mm
- Ancho de envío: 25mm
- Longitud de envío: 165mm
- UPC: 098489015516

Detalles del artículo

Hecho en USA

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para la BARRA DE CARGA DE PERDIGONES DE ACERO DE UN SOLO PASO
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para la BARRA DE CARGA DE PERDIGONES DE ACERO DE UN SOLO PASO

Introducción

Gracias por elegir la BARRA DE CARGA DE PERDIGONES DE ACERO DE UN SOLO PASO de MEC RELOADING. Este producto está diseñado para su uso con recargadores de un solo paso y te permite cargar tamaños de perdigones que van desde el #1 hasta el #6, con una capacidad de 11/4 oz. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar un uso seguro y eficaz del producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Diretrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende las instrucciones antes de usar el producto.
- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiradas a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No excedas la capacidad de carga recomendada de 11/2 oz.
- Utiliza solo tamaños de perdigones compatibles (#1 a #6) según lo especificado.
- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al recargar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones mientras usas el producto.
- Evita usar el producto si estás cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con la recarga y la munición.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté en una superficie estable y plana.
- Adjunta la barra de carga de perdigones de acero de manera segura a tu recargador de un solo paso de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que todas las conexiones estén firmes y que no haya piezas sueltas.

2. Uso:

- Mide la cantidad deseada de perdigones (entre 7/8 oz. y 11/2 oz.) utilizando la barra de carga.
- Carga los perdigones en el recargador, asegurando una alineación y colocación adecuadas.
- Sigue las instrucciones de tu recargador para completar el proceso de recarga.
- Después de usar, limpia la barra de carga para evitar la acumulación de residuos y asegurar su longevidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje para componentes metálicos si es aplicable.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional, consulta el punto de contacto con sede en la UE proporcionado por el fabricante.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es